



وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی علمی - کاربردی

مشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس
دوره کاردانی فنی جوشکاری

(تجمعی شده دوره های آموزش عالی تکمیلی بین سطوح تحصیلی)



گروه صنعت

این برنامه به پیشنهاد گروه صنعت در جلسه ۲۱۳ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۱ شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی علمی - کاربردی مطرح شد و با اکثریت آراء به تصویب رسید. این برنامه از تاریخ ابلاغ برای موسسات و مراکز آموزشی علمی - کاربردی که مجوز اجرای آن را دارند قابل اجرا است.

بسمه تعالیٰ


برنامه آموزشی و درسی کارданی فنی جوشکاری
(تجمعی شده دوره های آموزش عالی تکمیلی بین سطوح تحصیلی)
مصوبه جلسه ۲۱۳ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۰ شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی علمی - کاربردی

شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی علمی - کاربردی در جلسه ۲۱۳ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۰ پیشنهاد گروه صنعت برنامه آموزشی و درسی دوره کاردانی فنی جوشکاری را با تجمعی دوره های آمورش عالی تکمیلی بین سطوح تحصیلی ۱. آماده سازی و مونتاژ در جوشکاری ۲. مونتاژ سازه ۳. جوشکاری با فرآیند قوس الکتریکی دستی (SMAW) ۴. جوشکاری قوسی تحت پوشش گاز محافظت با الکترود ذوب شونده (GMAW) ۵. جوشکاری اکسی استبلن، زیر پودری و مقاومتی ۶. جوشکاری قوسی تحت پوشش گاز محافظت با الکترود تنگستنی (GTAW) ۷. کنترل کیفیت در جوش تصویب کرد. این برنامه از تاریخ ابلاغ در موسسات و مراکز آموزشی علمی - کاربردی که مجوز اجرای آن را از دانشگاه جامع علمی - کاربردی اخذ نموده اند، قابل اجراست.

رأی صادره جلسه ۲۱۳ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۰ شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی علمی - کاربردی در خصوص
برنامه آموزشی و درسی تجمعی شده
دوره کاردانی فنی جوشکاری
صحیح است. به واحدهای مجری ابلاغ شود.

عبدالرسول پور عباس

رئیس شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی علمی - کاربردی



رونوشت :

معاون محترم آموزشی دانشگاه جامع علمی - کاربردی خواهشمند است به واحدهای مجری ابلاغ نماید.

مورخ تأیید است:

علیرضا جمالزاده
دیر شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی
نایب رئیس شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی - کاربردی



تجمیع آموزش‌های عالی تکمیلی بین سطوح تحصیلی

مقدمه:

به منظور ارتقای علمی، فنی و مهارتی نیروی انسانی و ساماندهی و استانداردسازی آموزش‌های نیروی کارکشور و با استناد به آیین‌نامه‌های آموزش‌های علمی - کاربردی مصوب جلسه ۳۶۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ ۱۳۷۴/۱۱/۱۷ و آیین‌نامه نظام آموزش مهارت و فناوری مصوب ۱۳۹۰/۸/۱ هیئت محترم وزیران دوره‌های آموزش عالی تکمیلی بین سطوح تحصیلی به منظور طراحی، اجرا و نهادینه‌سازی این آموزش‌ها در تمامی دستگاه‌های اجرایی دولتی، عمومی، غیردولتی، تعاونی‌ها، اتحادیه‌ها و بخش خصوصی تدوین می‌شود و در راستای رسمیت بخشی به گواهی‌نامه‌های تک پودمان، تجمیع آموزش‌های تکمیلی بین سطوح تحصیلی انجام می‌گیرد.

تعریف:

دوره‌های آموزش عالی تکمیلی بین سطوح تحصیلی دوره‌های کوتاه مدتی هستند که در بین مقاطع تحصیلی آموزش عالی به منظور ارتقای بهره‌وری نیروی کار، افزایش دانش و مهارت، ارتقاء شغلی و حرفه‌ای مطابق با فناوری روز، در شروع و یا حین کار در محیط کار، کارگاه و یا مراکز آموزش ارائه می‌شود. این آموزش‌ها در قالب پودمان‌ها یا بسته‌های آموزشی طراحی و اجرا می‌شود.

هدف:

اهداف این دوره‌های به شرح ذیل است:

- الف) افزایش مهارت و توانمندی نیروی انسانی و پاسخگویی سریع به تیازهای آموزشی مشاغل جامعه
- ب) کوتاه‌کردن زمان اجرای دوره‌های آموزشی و شتاب بخشیدن به روند تربیت نیروی انسانی کارآمد و کاهش هزینه‌های آموزش
- ج) افزایش انتعطاف پذیری در ارائه آموزش‌های مهارتی متناسب با مقتضیات حوزه‌های شغلی، شرایط محیطی، بومی، آمایش سرزمین و متناسب با تفاوت‌های فردی فرآگیران
- د) افزایش انگیزه فرآگیران با تجمیع دوره‌های کوتاه مدت و تبدیل آن به دوره‌های رسمی عالی



نمودار ارتباط افقی و عمودی تک پودمان های تجمعی شده دوره کار دانی فنی جوشکاری

عنوان تک پودمان / تک پودمان های آموزشی	اولویت های اجرای تک پودمان
اماده سازی و مونتاژ در جوشکاری	اولویت اول
مونتاژ سازه	اولویت دوم
جوشکاری با فرایند قوس الکتریکی دستی (SMAW)	اولویت سوم
جوشکاری فوسی تحت پوشش گاز محافظه با الکترود (GTAW)	اولویت چهارم
جوشکاری اکسی ایلن ، زبر بودری و مقاومتی	جوشکاری فوسی تحت پوشش گاز محافظه با الکترود ذوب شونده (GMAW)
کنترل گفتگو در جوش	اولویت پایانی (آخر)

● در اولویت اول نام تک پودمان یا تک پودمان هایی که در ابتدای دوره بدون پیش نیاز قابل اجرا هستند ذکر می شود.

● در اولویت های بعدی نام تک پودمان یا تک پودمان هایی که اجرای آنها نیازمند اجرای یک یا چند تک پودمان از اولویت ما قبل است ذکر می شود.

● هیچ یک از تک پودمان های درج شده در یک اولویت پیش نیاز تک پودمان دیگر در همان اولویت نیست

شرط تجمعی:

الف) گذراندن ۱۲ واحد دروس عمومی از ابتدای دوره به صورت موازی با هریک از تک پودمان ها یا گذراندن آنها در انتهای دوره پس از همه تک پودمان ها در یکی از موسسات آموزش عالی، دانشگاه ها، موسسات و مراکز آموزش عالی علمی - کاربردی

ب) گذراندن ۸ واحد دروس مهارت های مشترک از ابتدای دوره به صورت موازی با هریک از تک پودمان ها یا گذراندن آنها در انتهای دوره پس از همه تک پودمان ها در یکی از موسسات و مراکز آموزش عالی علمی - کاربردی



جدول عنایین و ساعت آموزشی تک پودمان های تجمعی شده دوره کاردانی فنی جوشکاری

ساعت آموزش			تعداد درس	نام تک پودمان	ردیف
جمع	عملی	نظری			
۲۳۲	۱۶۸	۶۴	۵	آماده سازی و مونتاژ در جوشکاری	۱
۳۲۸	۲۲۸	۱۰۰	۴	مونتاژ سازه	۲
۳۳۶	۲۸۸	۴۸	۳	جوشکاری با فر آیند قوس الکتریکی دستی (SMAW)	۳
۳۳۷	۲۸۸	۴۹	۴	جوشکاری قوسی تحت پوشش گاز محافظه با الکترود ذوب شونده (GMAW)	۴
۲۰۹	۱۵۳	۵۶	۳	جوشکاری اکسی استیلن، زبر پودری و مقاومتی	۵
۲۲۴	۱۹۲	۲۲	۳	جوشکاری قوسی تحت پوشش گاز محافظه با الکترود تنگستنی (GTAW)	۶
۳۸۰	۲۶۴	۱۱۶	۳	کنترل کیفیت در جوش	۷
۲۰۳۷	۱۵۸۱	۴۵۶	۲۵	مجموع	

- مجموع ساعت تک پودمان حد اقل ۱۶۰ و حد اکثر ۴۸۰ است.
- حد اکثر مجموع ساعت دروس نظری هر تک پودمان ۳۰٪ از کل ساعت است.
- حد اقل مجموع ساعت دروس عملی هر تک پودمان ۷۰٪ از کل ساعت است.
- تمامی تک پودمان ها باید از سطح شغلی و آموزشی بکسان برخوردار بوده و در راستای یک حوزه شغلی تعریف شوند.



جدول دروس عمومی:

ردیف	شماره درس	نام درس	تعداد واحد	ساعت	جمع	
				نظری	عملی	جمع
۱		فارسی	۳	۴۸	-	۴۸
۲		زبان خارجی	۳	۴۸	-	۴۸
۳		یک درس از گروه درس «مبانی نظری اسلام» ^۱	۲	۳۲	-	۳۲
۴		یک درس از گروه درس «اخلاق و تربیت اسلامی» ^۲	۲	۳۲	-	۳۲
۵		تربیت بدنی ۱	۱	۳۲	۳۲	-
۶		دانش خاتواده و جمعیت	۲	۳۲	-	۳۲
جمع						
	۲۲۴	۳۲	۱۹۲	۱۲		

۱. گروه درس «مبانی نظری اسلام» شامل ۴ درس (۱- اندیشه اسلامی (۱) - اندیشه اسلامی (۲) - انسان در اسلام - حقوق اجتماعی - سیاستی در اسلام) مطابق مصوبه جلسه ۵۴۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

۲. گروه درس «اخلاق و تربیت اسلامی» شامل ۴ درس (۱- فلسفه اخلاق - ۲- اخلاق اسلامی - ۳- آینین زندگی - ۴- عرفان علی اسلام - آشنایی با دفاع مقدس) مطابق مصوبه جلسه ۵۴۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

* دانشجویان اقلیت های دینی می توانند دروس مورد نظر خود را بدون هیچ محدودیتی از بین کلیه دروس معارف اسلامی انتخاب کرده و بگذرانند. (مطابق مصوبه جلسه ۵۴۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی است)

** دروس ردیفهای ۱ و ۲ باید در دو جلسه ۱/۵ ساعته در ۱۶ هفته تدریس شود.

۳. مصوبه مجلس شورای اسلامی است.

جدول دروس مهارت‌های مشترک:

ردیف	شماره درس	نام درس	تعداد واحد	ساعت			ردیف
				ناظری	عملی	جمع	
۱		اصول سرپرستی	۲	۳۲	-	۳۲	-
۲		کارآفرینی	۲	۳۲	-	۳۲	-
۳		مهارت‌ها و قوانین کسب و کار	۲	۳۲	-	۳۲	-
۴		گزارش نویسی	۲	۳۲	-	۳۲	-
جمع							۱۲۸
							۱۲۸





جمهوری اسلامی ایران

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
دانشگاه جامع علمی - کاربردی
شورای برنامه‌ریزی آموزشی و درسی علمی - کاربردی

دوره‌های آموزش عالی تکمیلی بین سطوح تحصیلی
مشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس تک پودمان
آماده سازی و مونتاز در جوشکاری



گروه: صنعت

مصوب گروه صنعت

بر اساس مصوبه جلسه یکصد و هفتاد و ششم شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی
علمی - کاربردی مورخ ۱۳۹۰/۴/۱۲

مقدمه:

در صنعت ساخت همه سازه های فلزی بصورت یکپارچه امکان پذیر نیست. بنابراین ضرورت دار دا جزا سازه فلزی مطابق نقشه های فنی از نیم ساخته های فلزی برشکاری شوند و قبل از اتصال قطعات به کمک فرایند های جوشکاری باید لبه قطعات آماده سازی شود. بطور معمول برای بریدن قطعات از روش های مکانیکی و حرارتی استفاده می شود. برای یک جوش بحرانی ترین قسمت ماده پایه، ناحیه ای است که برای پذیرش فلز جوشکاری به شکل اتصال آماده سازی می شود. اهمیت مونتاژ اتصالات قبل از جوشکاری را نمی توان به اندازه کافی تاکید کرد. بنابراین آزمون چشمی مونتاژ اتصالات از تقدیم بالایی برخوردار است.

تعريف و هدف دوره:

با توجه به امکانات و سطح دانش جوشکاری موجود در کشور در مقایسه با کشورهای در حال توسعه صنعتی و با توجه به پتانسیل فراوان کار و نیاز پروره های عظیم سازندگی و بازسازی در صنایع نفت، پالایش و پتروشیمی، نیروگاهی، خودرو، هواپیما و غیره نیاز مبرم به افزایش فضا و امکانات فنی و ارتقاء سطح کیفی و دانش جوشکاری به گونه ای اجتناب پذیری مشخص می گردد و هدف از برگزاری دوره آماده سازی و مونتاژ در جوشکاری، تربیت تکنسین متخصص در زمینه فلزکاری، برشکاری، شکل دهی و مونتاژ می باشد.

ضرورت و اهمیت دوره:

با عنایت به اهمیت اصلاح هرم تحصیلی نیروی کار، ارتقاء و توانمند سازی سرمایه های انسانی و فراهم ساختن بستر لازم جهت تحول در آموزش های مهارت مورد نیازی ملی با رویکرد به تحولات بین المللی و اجرای ماده ۲۱ برنامه پنجم توسعه، اجرای برنامه و تربیت نیروی کار آمد در زمینه آماده سازی و مونتاژ در جوشکاری می تواند گام موثری در پیشرفت، تقویت و بهینه سازی تولیدات صنعتی باشد.



شاپرکی ها، مهارت ها و تخصص های قابل انتظار:

- استفاده از استاندارد ها ، کتب راهنمای نرم افزار های تخصصی
- برآورده موارد و ابزار لازم برای انجام کارآماده سازی و مونتاژ در جوشکاری
- بکار گیری و پیاده سازی اصول ایمنی ، بهداشت و محیط زیست و نظارت بر اجرای آن ها
- آماده سازی و مونتاژ در جوشکاری

سطح آموزشی:

- تکمیلی بین سطوح تحصیلی دیپلم و کاردانی (دیپلم - کاردانی)
- تکمیلی بین سطوح تحصیلی کاردانی و کارشناسی (کاردانی - کارشناسی)
- تکمیلی بین سطوح تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد (کارشناسی - کارشناسی ارشد)
- تکمیلی بین سطوح تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری (کارشناسی ارشد - دکتری)

شغل قابل احراز:

- تکنسین کارگاه برشکاری و آماده سازی

ضوابط و شرایط پذیرش ورودی:

الف - (حداقل مدرک تحصیلی ارشته تحصیلی / گواهی سلامت، تجربه کاری و ...)

- دیپلم

ب - در صورت نیاز به گذراندن دروس پیش نیاز مطابق جدول زیر ارایه شود:

ساعت			نام درس	ردیف	کد
جمع	عملی	نظری			
			-		
			-		
			-		



الف) جدول ساختار دروس و نحوه اجرای تک پودمان آماده سازی و مونتاژ در جوشکاری

توضیحات (دروس پیش نیاز)	ساعت			نام درس	گذ درس
	جمع	عملی	نظری		
	۶۴	۴۸	۱۶	رسم فنی(جوشکاری)	
	۲۸	۲۴	۱۴	فلزکاری(جوشکاری)	
	۶۲	۴۸	۱۴	برشکاری (جوشکاری)	
	۲۲	۲۴	۸	شکل دهی(جوشکاری)	
	۲۶	۲۴	۱۲	مونتاژ(جوشکاری)	
	۲۳۲	۱۶۸	۶۴	جمع کل	

*رعایت نوالی در انتخاب درس الزامی می باشد.

ب) جدول مقایسه‌ای ساعت دروس نظری و عملی

درصد استاندارد	درصد	جمع ساعت	نوع دروس
حد اکثر ۳۰ درصد	۲۷/۶	۶۴	نظری
حد اقل ۷۰ درصد	۷۲/۴	۱۶۸	عملی
۱۰۰	۱۰۰	۲۳۲	جمع

ج) طول و شکل اجرای تک پودمان:

- این تک پودمان حداقل در یک دوره ۱/۵ ماهه و حد اکثر در یک دوره ۳ ماهه قابل ارایه است.
- طول دوره تک پودمان ۶۴ ساعت نظری و ۱۶۸ ساعت عملی است. در مجموع ۲۳۲ ساعت عملی و نظری است
- مجموع ساعت دروس پودمان حد اقل ۱۶۰ و حد اکثر ۴۸۰ است.

ه) نحوه ارزیابی پودمان

آزمون کتبی (جامع) ، آزمون عملی (جامع) ، ارایه پروژه ، ارایه نمونه کار و سایر با ذکر مورد قبولی در کلیه دروس پودمان منجر به اخذ گواهینامه پودمان مربوطه می گردد.



نام درس: رسم فنی(جوشکاری)

پیش نیاز/هم نیاز:

الف: هدف درس: مهارت در انجام ترسیم خطوط استاندارد ، اشکال هندسی ، نما های قطعات کار و مجھول یابی ، نما های پرسپکتیو از روی نما ، نقشه برش و برخورد ها

ب: سر فصل آموزشی:

ردیف	رئوس مطالب و ریز محتوا			زمان آموزش (ساعت)
	رئوس مطالب	ریز محتوا	عملی نظری	
۱	ترسیم خطوط استاندارد و کادر های نقشه	-کاغذ نقشه کشی، انواع و کاربرد آن ها ، وسائل غیرمصرفی در نقشه کشی(پرگار ، گونیا، شابلون، خط کش، نقاله و ...)، انواع و کاربرد آن ها، خطوط نقشه کشی و کاربرد آن ها، جداول اطلاعات نقشه کشی(شعاع، سطح زیری ، اندازه گذاری و ...، ..)	۳	۲
۲	ترسیم اشکال هندسی	- نحوه رسم اشکال هندسی منظم و غیر منظم - ترسیم اشکال هندسی منظم و غیر منظم		۷
۳	ترسیم نما های قطعات کار و مجھول یابی	- مفهوم تصویری، صفحه تصویر و انواع آن، نماهای قطعات و تصاویر مربوطه، علایم نقشه کشی، تلراس و علایم نقشه های جوشکاری و کاربرد آن ها - ترسیم نماهای قطعات، ترسیم خطوط رابط ، خطوط اندازه و نوشتن اعداد، اندازه گذاری قوس ها ، سطوح شبیه دار، مخروط ها		۱۰
۴	ترسیم نماها پرسپکتیو	- انواع پرسپکتیو (ایزو متریک، دیمتریک ، کاوالیر و کابینت) و خصوصیات آن ها - ترسیم پرسپکتیو ایزو متریک و کاوالیر ، ترسیم پرسپکتیو از روی نما		۱۸
۵	ترسیم نقشه برش	- برش (تعريف، هدف، صفحه برش، خط برش ، جهت دید، هاشور) و انواع برش، صفحات برش، استثنایات برش - ترسیم نقشه قطعات برش خورده، تشخیص مشخصات کامل قطعات برش خورده در نقشه		۵
۶	ترسیم برخورد ها	- بریدگی ها و برخورد های استوانه، مخروط ، کره، منشور، زانوبی و هرم و اصول ترسیم آن ها - ترسیم برخورد استوانه، مخروط ، کره، منشور، زانوبی و هرم		۵

ج: منبع درسی: ((مؤلف امترجم)، عنوان منبع، ناشر، سال انتشار))

۱- حبیب الله حدادی، نقشه کشی صنعتی ۱ و ۲، دانشگاه علم و صنعت

۲- احمد متقی پور، رسم فنی و نقشه های صنعتی، صنعتی شریف

Roger timings, Fabrication and Welding Engineering

تمام استانداردهای ذکر شده در ریز محتوا به عنوان منبع درسی قابل استناد می باشد



د) استانداردهای آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب درس؛ رسم فنی (جوشکاری)

۱- ویژگی های مدرس: (درجه علمی - سوابق تخصصی و تجربی):

- حداقل مدرک تحصیلی دانشگاهی، نام رشته ارشته های تحصیلی متجانس: کارشناسی مکانیک (ساخت و تولید ، طراحی جامدات) ، عمران (سازه ، عمران)

- گواهی نامه ها و یا دوره های آموزشی مورد نیاز:

- حداقل سابقه تدریس مرتبط (به سال): ۳ سال

- حداقل سابقه تخصصی در حوزه شغلی مورد نظر (با ذکر حوزه شغلی به سال): ۳ سال

- میزان تسلط به زبان انگلیسی: عالی خوب

- میزان تسلط به رایانه: عالی خوب

- سایر ویژگی ها با ذکر موارد:

۲- مساحت، تجهیزات و وسایل مورد نیاز (براساس کلاس ۲۵ نفره و گروههای آزمایشگاهی و کارگاهی (کار عملی) ۲ نفره)

- مساحت مورد نیاز: ۱- کلاس حدود ۷۰ متر مربع آزمایشگاه متر مربع، ۲- کارگاه متر مربع، ۳- عرصه متر مربع، ۴- مزرعه متر مربع و سایر موارد با ذکر نام و مقدار

- فهرست ماشین آلات و تجهیزات، وسایل و امکانات مورد نیاز:

۱- میز نقشه کشی ۴- پرگار ۷- رایانه

۲- خط کش T ۵- پیستوله ۸- منوشت افزار مخصوص رسم فنی

۳- گونیا ۹- میز نقشه کشی

۱۰- وسایل کمک آموزشی

۳- روش تدریس وارانه درس: سخنرانی ، مباحثه ای ، تمرین و تکرار ، آزمایشگاهی ، کارگاهی ، پژوهشی گروهی ، مطالعه ، بازدید ، فیلم و اسلاید

۴- نحوه ارزیابی درس با توجه به هدف تعریف شده: آزمون کتبی ، آزمون عملی ، آزمون شفاهی ، ارایه پروژه ، ارایه نمونه کار



عملی	نظری		نام درس: فلزکاری (جوشکاری)
۲۴	۱۴	ساعت	پیش نیاز / هم نیاز:
الف: هدف درس: مهارت در اندازه گیری برش قطعات، سوهان کاری، سوراخ کاری، حذیده و قلاویز کاری و تیز کردن ابزار			
ب: سر فصل آموزشی:			
ردیف	رئوس مطالب و ریز محتوا	رئوس مطالب	زمان آموزش (ساعت)
ردیف	ریز محتوا	رئوس مطالب	عملی نظری
۱	-وسایل اندازه گیری ابعاد قطعات کار، سیستم متریک و اینچی و اصول تبدیل واحدهای ابعاد متریک و اینچی به یکدیگر، وسایل اندازه گیری زوایا، اندازه گیری ابعاد قطعه	اندازه گیری	۲ ۳
۲	- انواع تیغ از لحاظ جنس و تعداد دندانه، نحوه نصب تیغه اره، نحوه برش با اره دستی، انواع گیره و کاربرد آن ها، انواع چکش و پتک و کاربرد آن ها، خطرات، شرایط و موارد ایمنی اولیه هنگام برشکاری - برش قطعه با اره دستی	برش قطعات	۳ ۲
۳	- سوهان و انواع آن از نظر شکل و اندازه و آج (تحت، سه گوش، چهارگوش، گرد، نیم گرد)، خطرات، شرایط و موارد ایمنی اولیه هنگام سوهان کاری - سوهان کاری و گونیا کردن قطعات	سوهان کاری	۸ ۲
۴	- دریل، انواع و کاربرد آن ها، مته و انواع آن از نظر شکل ظاهری و جنس و قسمت های مختلف آن، انواع دستگاه سنگ سنباده و نحوه کار با آن ها، خطرات، شرایط و موارد ایمنی اولیه هنگام سوراخ کاری - سوراخ کاری قطعات فولاد کربنی و زنگ نزن	سوراخ کاری	۳ ۲
۵	- قلاویز و انواع و کاربرد آن ها، جداول مربوط به قطر مته ها، قلاویزها در سیستمهای متریک و اینچی، حذیده دستی، انواع و کاربرد آن ها، اصول انتخاب حذیده با توجه به مهره ها در سیستم های متریکی و اینچی، خطرات، شرایط و موارد ایمنی اولیه هنگام حذیده و قلاویز کاری - حذیده و قلاویز کاری	حذیده و قلاویز کاری	۵ ۳
۶	- انواع دستگاه سنگ سنباده و نحوه کار با آن ها، خطرات، شرایط و موارد ایمنی اولیه هنگام کار با دستگاه سنگ سنباده - تیز کردن مته و قلم و سوزن خط کش توسط سنگ سنباده دو طرفه	تیز کردن ابزار	۳ ۲

ج: منبع درسی: ((مؤلف/مترجم)، عنوان منبع، ناشر، سال انتشار))

Roger Timings, Fabrication and Welding Engineering

مراجع کامل استاندارد قطعات، محمد رضا عباسی، سها دانش

-فلزکاری، حسین یاوری، سوره مهر

-تمام استانداردهای ذکر شده در ریز محتوا به عنوان منبع درسی قابل استناد می باشد



د) استانداردهای آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب) درس: فلزکاری(جوشکاری)

۱- ویژگی های مدرس: (درجه علمی - سوابق تخصصی و تجربی):

- حداقل مدرک تحصیلی دانشگاهی، نام رشته/رشته های تحصیلی متوجه: کارشناسی مکانیک (ساخت و تولید ، ماشین ابزار)

- گواهی نامه ها و یا دوردهای آموزشی مورد نیاز:

- حداقل سابقه تدریس مرتبط (به سال): ۳ سال

- حداقل سابقه تخصصی در حوزه شغلی مورد نظر (با ذکر حوزه شغلی به سال): ۳ سال

- میزان تسلط به زبان انگلیسی: عالی خوب

- میزان تسلط به رایانه: عالی خوب

- سایر ویژگی ها با ذکر موارد:

۲- مساحت، تجهیزات و وسائل مورد نیاز (براساس کلاس ۲۵ نفره و گروههای آزمایشگاهی و کارگاهی(کارعملی) ۲ نفره)

- مساحت مورد نیاز: ۱- کلاس ۳۰ مترمربع، ۲- آزمایشگاه مترمربع، ۳- کارگاه ۷۰ مترمربع، ۴- عرصه مترمربع، ۵- مزرعه مترمربع و سایر موارد با ذکر نام و مقدار

- فهرست ماشین آلات و تجهیزات، وسائل و امکانات مورد نیاز:

۱- دستگاه سنگ سمباده دو طرفه ۵- دریل دستی

۲- صفحه سنگ سمباده (الماسه، خشن) ۶- انواع گیره

۳- انواع سوهان ۷- سری قلاویز و حدیده

۴- چکش و پتک

۵- وسائل حفاظت فردی ۱۳- وسائل آتشنشانی

۳- روش تدریس وارانه درس: سخنرانی ، مباحثه ای ، تمرین و تکرار ، آزمایشگاهی ، کارگاهی ، پژوهشی گروهی ، مطالعه ، بازدید ، فیلم و اسلاید

۴- نحوه ارزیابی درس با توجه به هدف تعریف شده: آزمون کتبی ، آزمون عملی ، آزمون شفاهی ، ارایه پژوهه ، ارایه نمونه کار



نام درس: برشکاری (جوشکاری)

پیش نیاز / اهم نیاز:

الف: هدف درس: مهارت در انتخاب و تنظیم تجهیزات برشکاری، تنظیم قطعه کار برشکاری سرد و گرم و تشخیص کیفیت سطح برش

ب: سر فصل آموزشی:

رئوس مطالب و ریز محتوا				ردیف
عملی	نظری	ریز محتوا	رئوس مطالب	
۴۸	۱۴	- فرآیند برشکاری سرد و تجهیزات و ابزار برشکاری آن ، فرآیند برشکاری گرم و تجهیزات و ابزار برشکاری آن، - انتخاب تجهیزات و ابزار برشکاری ، تنظیم تجهیزات برشکاری ، تنظیم قطعه کار به درستی و با توجه به نوع برش و تجهیزات برشکاری	انتخاب و تنظیم تجهیزات برشکاری و تنظیم قطعه کار	۱
۴۴	۷	- دستور العمل و اصول ایمنی مربوط به برشکاری سرد و گرم، اصول و الزامات برشکاری سرد و گرم - برش قطعات فولادی با ، اره نواری، اره دیسکی، برش قطعات فولادی با دستگاه سنگ فیبری (فرز)، برش قطعات فولادی با قیچی دستی و اهرمی، نیبلر و قیچی گیوتون، برش قطعات فولادی با اوله بر های دستی و برقی، برش قطعات فولادی با روش اکسی سوخت دستی و ماشینی، برش قطعات فولادی با روش قوس پلاسمای، برش قطعات فولادی بالکتروود روپوش دار، برش قطعات فولادی با روش <i>oxy-arc</i> ، برش قطعات فولادی (بخ زنی) با <i>cold cutter</i> تجهیزات	برشکاری سرد و گرم	۲
۲	۳	- کیفیت سطوح برش طبق استاندارد ISO ۹۰۱۳ - تشخیص کیفیت سطح برش	تشخیص کیفیت سطح برش	۳

ج: منبع درسی: ((مؤلف/مترجم)، عنوان منبع، ناشر، سال انتشار))

-DVS, *The Welding Engineers Current Knowledge*

- تمام استانداردهای ذکر شده در ریز محتوا به عنوان منبع درسی قابل استناد می باشد



د) استانداردهای آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب) درس: برشکاری (جوشکاری)

۱- ویژگی های مدرس: (درجه علمی - سوابق تخصصی و تجربی):

- حداقل مدرک تحصیلی دانشگاهی، نام رشته رشته های تحصیلی متجانس: کارشناسی جوش ، مکانیک (ساخت و تولید)

- گواهی نامه ها و یا دوره های آموزشی مورد نیاز:

- حداقل سابقه تدریس مرتبط (به سال): ۳ سال

- حداقل سابقه تخصصی در حوزه شغلی مورد نظر (با ذکر حوزه شغلی به سال): ۳ سال

- میزان تسلط به زبان انگلیسی: عالی خوب

- میزان تسلط به رایانه: عالی خوب

- سایر ویژگی ها با ذکر موارد:

۲- مساحت، تجهیزات و وسائل مورد نیاز (براساس کلاس ۲۵ نفره و گروههای آزمایشگاهی و کارگاهی (کارعملی) ۲ نفره)

- مساحت مورد نیاز: ۱- کلاس ۳۰ مترمربع، ۲- آزمایشگاه مترمربع، ۳- کارگاه ۲۵۰ مترمربع، ۴- عرصه مترمربع، ۵- مزرعه مترمربع و سایر موارد با ذکر نام و مقدار

- فهرست ماشین آلات و تجهیزات، وسائل و امکانات مورد نیاز:

۱- اره نواری و دیسک

۷- نیپلر دستی ۵- دستگاه برش پلاسما

۸- دستگاه پخت زن ۶- دستگاه رکتی فایر

۹- کمپرسور باد ۷- سنگ فرز مینی و بزرگ

۱۰- مجموعه برش اکسیژن - گاز ۸- وسائل حفاظت شخصی و جعبه کمک های اولیه ۱۱- کپسول آتشنشانی

سوختی

۱۲- وسائل کمک آموزشی

۳- روش تدریس وارانه درس: سخنرانی ، مباحثه ای ، تمرین و تکرار ، آزمایشگاهی ، کارگاهی ، پژوهشی گروهی ، مطالعه ، بازدید علمی و تخصصی ، فیلم و اسلاید موردی

۴- نحوه ارزیابی درس با توجه به هدف تعریف شده: ازمون کتبی ، ازمون عملی ، ازمون شفاهی ، ارایه پروژه ،

ارایه نمونه کار



ردیف	رئوس مطالب و ریز محتوا	زمان آموزش (ساعت)	عملی نظری
۱	نقشه خوانی و تفسیر نقشه شکل دهی	۶	۲
۲	انتخاب تجهیزات جهت شکل دهی	۶	۲
۳	راه اندازی تجهیزات شکل دهی	۶	۲
۴	شکل دهی بصورت دستی و ماشینی	۶	۲

ج: منبع درسی: ((مؤلف/مترجم)، عنوان منبع، ناشر، سال انتشار))

-ASM HANDBOOK, volume ۱۴ : forming and forging

- تمام استاندارد های ذکر شده در ریز محتوا به عنوان منبع درسی قابل استناد می باشد



د) استانداردهای آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب درس: شکل دهی (جوشکاری)

- ۱- ویژگی های مدرس: (درجه علمی - سوابق تخصصی و تجربی):
- حداقل مدرک تحصیلی دانشگاهی، نام رشته ارسته های تحصیلی متخصص: کارشناسی مکانیک (ساخت و تولید)
- گواهی نامه ها و یا دوره های آموزشی مورد نیاز:
- حداقل سابقه تدریس مرتبط (به سال): ۳ سال
- حداقل سابقه تخصصی در حوزه شغلی مورد نظر (با ذکر حوزه شغلی به سال): ۲ سال
- میزان تسلط به زبان انگلیسی: عالی خوب
- میزان تسلط به رایانه: عالی خوب
- سایر ویژگی ها با ذکر موارد:
- مساحت، تجهیزات و وسایل مورد نیاز (براساس کلاس ۲۵ نفره و گروههای آزمایشگاهی و کارگاهی (کارعملی) ۲ نفره)
- مساحت مورد نیاز: ۱- کلاس ۳۰ مترمربع، ۲- آزمایشگاه مترمربع، ۳- کارگاه ۲۵ مترمربع، ۴- عرصه مترمربع، ۵- مزرعه مترمربع و سایر موارد با ذکر نام و مقدار
- فهرست ماشین آلات و تجهیزات، وسایل و امکانات مورد نیاز:

۹-ابزار اندازه گیری و اندازه گذاری	۱- دستگاه نورد پروفیل، تیر آهن و لوله برقی <input checked="" type="checkbox"/> ۵- مجموعه برش اکسیژن - گاز سوختی
۱۰- انواع سوهان	۲- دستگاه خم لوله هیدرولیک دستی <input type="checkbox"/> عوسرایل حفاظت شخصی
۱۱- سری قلاویز و حدیده	۳- دستگاه نورد رول ورق برقی <input type="checkbox"/> لاجعه کمک های اولیه
۱۲- رایانه	۴- دستگاه جوش <input type="checkbox"/> ۸- انواع گیره
	۱۳- کپسول آتشنشانی <input type="checkbox"/> ۱۴- وسایل کمک آموزشی

- روش تدریس وارانه درس: سخنرانی ، مباحثه ای ، تمرین و تکرار ، آزمایشگاهی ، کارگاهی ، پژوهشی گروهی ، مطالعه ، بازدید علمی و تخصصی ، فیلم و اسلاید موردی ،
- نحوه ارزیابی درس با توجه به هدف تعریف شده: آزمون کتبی ، آزمون عملی ، آزمون شفاهی ، ارایه پروژه ،



نام درس: مونتاژ(جوشکاری)

پیش نیاز/هم نیاز:

الف: هدف درس: ایجاد مهارت در نقشه خوانی ، چیدمان ، تراز و گونیا کردن قطعات ، اتصال قطعات

ب: سر فصل آموزشی:

ردیف	رئوس مطالب	رئوس مطالب و ریز محتوا		زمان آموزش (ساعت)
		ریز محتوا	عملی	نظری
۱	نقشه خوانی	- انواع اتصالات در جوشکاری(سر به سر ، گلوبی ...) - خواندن و اجرای نقشه های مونتاژ	۳	۲
۲	اتصال قطعات	- نحوه مونتاژ قطعات جزء (<i>fit up</i>) و قطعات کل (<i>assembly</i>). قواعد محاسبات مربوط به مونتاژ (زانویی ۹۰ درجه ، سر پارچه ، ...). چگونگی الیت مونتاژ اتصالات سر به سر (<i>butt</i>) و گلوبی (<i>fillet</i>). قواعد خال جوش با فرآیند با توجه به جنس قطعه کار ، ضخامت ، دمای محیط کار و ...، اصول راه اندازی دستگاه جوشکاری - چیدمان ، تراز و گونیا کردن قطعات ، آماده سازی لبه های قطعه جوشکاری قبل از مونتاژ تحت زوایای مختلف با توجه به طرح اتصال. خال جوش زدن ، مونتاژ بپره ور با استفاده از قید و بست	۱۰	۱۰

ج: منبع درسی: ((مؤلف/مترجم)، عنوان منبع، ناشر، سال انتشار)

-Roger timings, Fabrication and Welding Engineering

- تمام استانداردهای ذکر شده در ریز محتوا به عنوان منبع درسی قابل استناد می باشد



د) استانداردهای آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب درس: مونتاژ(جوشکاری)

- ویژگی های مدرس: (درجه علمی - سوابق تخصصی و تجربی):

- حداقل مدرک تحصیلی دانشگاهی، نام رشته ارشه های تحصیلی متجانس: کارشناسی جوش و مکانیک(ساخت و تولید)

- گواهی نامه ها و یا دوره های آموزشی مورد نیاز:

- حداقل سابقه تدریس مرتبط (به سال): ۳ سال

- حداقل سابقه تخصصی در حوزه شغلی مورد نظر (با ذکر حوزه شغلی به سال): ۳ سال

- میزان تسلط به زبان انگلیسی: عالی خوب

- میزان تسلط به رایانه: عالی خوب

- سایر ویژگی ها با ذکر موارد:

- مساحت، تجهیزات و وسایل مورد نیاز (براساس کلاس ۲۵ نفره و گروههای آزمایشگاهی و کارگاهی(کارعملی) ۲ نفره)

- مساحت مورد نیاز: ۱- کلاس ۳۰ مترمربع، ۲- آزمایشگاه ۲۵۰ مترمربع، ۳- کارگاه ۲۵۰ مترمربع، ۴- عرصه مترمربع، ۵- مزرعه

مترمربع و سایر موارد با ذکر نام و مقدار

- فهرست ماشین آلات و تجهیزات، وسایل و امکانات مورد نیاز:

۱۱- رایانه

۶- اره نواری

۱- دستگاه جوشکاری

۱۲- وسایل حفاظت شخصی

۷- انواع گیره

۲- سنگ فرز

۱۳- جعبه کمک های اولیه

۸- ابزار اندازه گیری و اندازه گذاری

۳- سنگ فرز مینی

۱۴- سندان و پنک

۹- انواع سوهان

۴- کلمپ خارجی لوله

۱۵- وسایل کمک آموزشی

۱۰- کپسول آتشنشانی

۵- نیر قفلی

۳- روش تدریس وارانه درس: سخنرانی ، مباحثه ای ، تمرین و تکرار ، آزمایشگاهی ، کارگاهی ، پژوهشی گروهی ، مطالعه

موردی ، بازدید علمی و تخصصی ، فیلم و اسلاید

۴- نحوه ارزیابی درس با توجه به هدف تعریف شده: آزمون کتبی ، آزمون عملی ، آزمون شفاهی ، ارایه پروژه ،

ارایه نمونه کار





وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
دانشگاه جامع علمی - کاربردی
شورای برنامه‌ریزی آموزشی و درسی علمی - کاربردی

دوره های آموزش عالی تکمیلی بین سطوح تحصیلی
مشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس تک پودهمان
مونتاژ سازه



گروه: صنعت

مصوب گروه صنعت

بر اساس مصوبه جلسه یکصد و هفتاد و ششم شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی
علمی - کاربردی مورخ ۱۳۹۰/۴/۱۲



وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
شورای برنامه‌ریزی آموزشی و درسی علمی - کاربردی

دوره های آموزش عالی تکمیلی بین سطوح تحصیلی
مشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس تک پودمان

مونتاژ سازه

گروه: صنعت



مقدمه:

بیشتر سازه ها در صنعت از قطعات مختلف (ریختگی ، آهنگری شده ، توردی و ...) تشکیل شده اند که با روش های گوناگونی بر یکدیگر متصل می شوند . روش های متفاوت اتصال فلزات به یکدیگر را بحسب نوع فرآیند و یا بنیان علمی آنها به دسته های مختلفی طبقه بندی نموده اند : الف) روش های مکانیکی (پیچ ، برج ، بین ، خار و...) ب) روش های متالورژیکی (جوشکاری ، لحیم کاری و غیره) ج) روش های شیمیانی (چسب های معدنی و آلی) و یا رده بندی بر اساس نوع اتصال : الف : روش های اتصال موقت (پیچ و مهره ، بین و خار و...) ب : روش های اتصال نیمه موقت (برج ، احتمالاً لحیم کاری نرم و بعضی چسب ها) ج : روش های اتصال دائم (فرآیند جوشکاری و....) جوشکاری و رده بندی فرآیندهای جوشکاری : جوش ایده آل را می توان به محل اتصالی اطلاق نمود که توان آن موضع را از قسمت های دیگر قطعات جوش داده شده تشخیص داد با وجود دست نیافتن به اینچنین مشخصات ، می توان خواص محل اتصال را چنان بالا برد که در عمل کاملا رضایتبخش باشد . نکته حائز اهمیت از نظر کارشناسی تشخیص نوع فلزی است که جوشکاری بر روی آن انجام می گیرد .

تعريف و هدف دوره:

با توجه به امکانات و سطح دانش جوشکاری موجود در کشور در مقایسه با کشورهای در حال توسعه صنعتی و با توجه به پتانسیل فراوان کار و نیاز پروره های عظیم سازندگی و بازسازی در صنایع نفت ، پالایش و پتروشیمی ، نیروگاهی ، خودرو ، هواپیما و غیره نیاز مبرم به افزایش فضا و امکانات فنی و ارتقاء سطح کیفی و دانش جوشکاری به گونه ای اجتناب پذیری مشخص می گردد و هدف از برگزاری دوره مونتاژ سازه ، تربیت تکنسین متخصص در زمینه متالورژی جوش ، کوانتمتری و کار با نرم افزار *catia* می باشد .

ضرورت و اهمیت دوره:

با عنایت به اهمیت اصلاح هرم تحصیلی نیروی کار ، ارتقاء و توامند سازی سرمایه های انسانی و فراهم ساختن بستر لازم جهت تحول در آموزش های مهارت مورد نیازی ملی با رویکرد به تحولات بین المللی و اجرای ماده ۲۱ برنامه پنجم توسعه ، جرای برنامه و تربیت نیروی کار آمد در زمینه مونتاژ سازه می تواند گام موثری در پیشرفت ، تقویت و بهینه سازی تولیدات صنعتی باشد .



شایستگی ها، مهارت ها و تخصص های قابل انتظار:

- استفاده از استاندارد ها ، کتب راهنمای نرم افزار های تخصصی سپر آورد مواد و ابزار لازم برای انجام کار
- بکار گیری و پیاده سازی اصول اینمنی ، بهداشت و محیط زیست و نظارت بر اجرای آن ها سانجام آزمایش های جوش پذیری
- ترسیم نقشه های جوش با نرم افزار CATIA
- تشخیص فلز پایه و مواد مصرفی جوشکاری توسط کواتومتری

سطح آموزشی:

- تکمیلی بین سطوح تحصیلی دیپلم و کاردانی (دیپلم - کاردانی)
- تکمیلی بین سطوح تحصیلی کاردانی و کارشناسی (کاردانی - کارشناسی)
- تکمیلی بین سطوح تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد (کارشناسی - کارشناسی ارشد)
- تکمیلی بین سطوح تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری (کارشناسی ارشد - دکتری)

شغل قابل احراز:

تکنسین مونتاژ سازه

ضوابط و شرایط پذیرش ورودی:

الف - (حداقل مدرک تحصیلی ارائه تحصیلی / گواهی سلامت، تجربه کاری و ...)

- دیپلم

ب - در صورت نیاز به گذراندن دروس پیش نیاز مطابق جدول زیر ارایه شود:

ساعت			نام درس	کد	ردیف
نظری	عملی	جمع			
			-		
			-		
			-		



الف) جدول ساختار دروس و نحوه اجرای تک پویمان مونتاژ سازه

توضیحات (دروس پیش‌نیاز)	ساعت			نام درس	کد درس
	جمع	عملی	نظری		
	۱۴۶	۸۸	۵۸	متالورژی جوش	
	۶۶	۵۲	۱۴	انتخاب مواد مصرفی در جوشکاری	
	۶۴	۵۲	۱۲	ترسیم نقشه های جوشکاری با رایانه	
	۵۲	۲۶	۱۶	منابع قدرت در جوشکاری	
	۲۲۸	۲۲۸	۱۰۰	جمع کل	

*رعایت توالی در انتخاب درس الزامی می باشد.

ب) جدول مقایسه‌ای ساعت دروس نظری و عملی

درصد استاندارد	درصد	جمع ساعت	نوع دروس
حد اکثر ۳۰ درصد	۳۱	۱۰۰	نظری
حد اقل ۷۰ درصد	۶۹	۲۲۸	عملی
۱۰۰	۱۰۰	۳۲۸	جمع

ج) طول و شکل اجرای تک پویمان:

- این تک پویمان حداقل در یک دوره ۲ماهه و حد اکثر در یک دوره ۴ماهه قابل ارایه است.
- طول دوره تک پویمان ۱۰۰ ساعت نظری و ۲۲۸ ساعت عملی است. در مجموع ۳۲۸ ساعت عملی و نظری است
- مجموع ساعت دروس پویمان حد اقل ۱۶۰ و حد اکثر ۴۸۰ است.

ه) نحوه ارزیابی پویمان

آزمون کتبی (جامع) ، آزمون عملی (جامع) ، ارایه پژوهه ، ارایه نمونه کار و سایر با ذکر مورد قبولی در کلیه دروس پویمان منجر به اخذ گواهینامه پویمان مربوطه می گردد.



ردیف	رئوس مطالب	ریز محتوا	زمان آموزش (ساعت)
	عملیات حرارتی	رئوس مطالب و ریز محتوا	نظری عملی
۱	عملیات حرارتی	<p>- ساختار اتمی مواد و انواع آن، دیاگرام های تعادلی، دیاگرام آهن - کربن، مفهوم انجامداد، انواع فولاد از نظر جنس و کاربرد آن ها.</p> <p>- فولاد کربنی، انواع و کاربرد آن ها، ریز ساختار های آلیاژ های آهنی، تاثیر عناصر آلیاژی بر روی ریز ساختار و خواص مکانیکی فولاد ها، فولاد زنگ نزن ، انواع و کاربرد آن ها، کاربرد دیاگرام شیفلر و دیلانگ در جوشکاری فولاد زنگ نزن، امتزاج و عوامل موثر بر آن در جوشکاری فولاد زنگ نزن، فرآیند فریت سنگی جوشکاری فولاد زنگ نزن، فرآیندهای جوشکاری بر اساس کاربرد هایشان طبق استاندارد AWS DIN ۱۹۱۰، اصول دسته بندی عملیات حرارتی فولاد (احجمی)، دیاگرام های CCT، TTT.</p> <p>- تاثیر نفوذ سرعت انجاماد بر سختی پذیری، کربن معادل و دمای پیش گرم و پس گرم برای جوشکاری انواع فولاد، مناطق مختلف جوش ذوبی، واکنش سرباره، مذاب و گاز مذاب، امتزاج و حرارت ورودی، مفهوم چermگی و رابطه آن با اندازه دانه بندی و ترکیب شیمیایی</p> <p>- تعیین دمای پیش گرم و پس گرم با توجه به استاندارد های کلید فولاد، کنترل دما توسط ابزار مربوطه و انجام عملیات حرارتی با توجه به دمای پیش گرم و پس گرم تعیین شده</p>	۲۵
۲	انجام آزمایش های جوش پذیری	<p>- توصیه های برای جوشکاری مواد فلزی - راهنمای عمومی جوشکاری قوسی طبق استاندارد (۱۲۳۵) BS EN-۱۰۱۱، فهرست اصطلاحات عملیات حرارتی برای تولیدات آهنی طبق استاندارد DIN EN ۱۰۰۵۲، الزامات کیفیتی عملیات حرارتی در رابطه با جوشکاری و فرآیندهای پیوسته طبق استاندارد ISO ۱۷۶۶۳، ابزار و نحوه کنترل دمای پیش گرم، بین پاسی و پس گرمایی، عوامل تاثیر گذار بر اندازه گلویی موثر جوش، اصول کلی جوش پذیری مواد فلزی طبق استاندارد ISO ۸۵۲۵ (DIN ۸۵۲۵)، مفاهیم انقباض، تنش های پسماند و پیچیدگی و چگونگی به حداقل رساندن پیچیدگی قبل، در حین و بعد از جوشکاری، مفهوم جوش پذیری و عوامل موثر بر جوش پذیری، انواع ترک در فلز پایه (BM)، فلز جوش (WM) و ناحیه متأثر از حرارت (HAZ).</p> <p>- انجام تست Clip، انجام تست CTS و Murex، انجام تست CTS و انجام آزمایش فریت سنگی جوش فولاد زنگ نزن</p>	۳۳

ج: منبع درسی: ((مؤلف امترجم)، عنوان منبع، ناشر، سال انتشار))

DVS, The Welding Engineers Current Knowledge

- رایرت ای رید هیل / محمد رضا افضلی، اصول متالورژی فیزیکی، دانشگاه صنعتی شریف
- تمام استاندارد های ذکر شده در ریز محتوا به عنوان منبع درسی قابل استناد می یاشد



د) استانداردهای آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب) درس: متالورژی جوش

۱- ویزگی های مدرس: (درجه علمی - سوابق تخصصی و تجربی):

- حداقل مدرک تحصیلی دانشگاهی، نام رشته ارائه های تحصیلی متجانس: کارشناسی جوش ، متالورژی

- گواهی نامه ها و یا دوره های آموزشی مورد نیاز::

- حداقل سابقه تدریس مرتبط (به سال): ۴ سال

- حداقل سابقه تخصصی در حوزه شغلی مورد نظر (با ذکر حوزه شغلی به سال): ۳ سال

- میزان تسلط به زبان انگلیسی: عالی خوب

- میزان تسلط به رایانه: عالی خوب

- سایر ویزگی ها با ذکر موارد:

۲- مساحت، تجهیزات و وسائل مورد نیاز (براساس کلاس ۲۵ نفره و گروههای آزمایشگاهی و کارگاهی) (کار عملی) ۲ نفره

- مساحت مورد نیاز: ۱- کلاس ۳۰ مترمربع، ۲- آزمایشگاه ، ۳- کارگاه ۱۰۰ مترمربع، ۴- عرصه مترمربع، ۵- مزرعه مترمربع و سایر موارد با ذکر نام و مقدار

- فهرست ماشین آلات و تجهیزات، وسائل و امکانات مورد نیاز:

۱- کوره عملیات حرارتی ۴- گج حرارت سنج ۷- رایانه

۸- اکپسول آتشنشانی ۵- دما سنج مادون قرمز

۹- وسائل کمک آموزشی ۶- وسائل حفاظت شخصی ۳- سیستم جوش اکسی استیلن

۳- روش تدریس وارانه درس: سخنرانی ، مباحثه ای ، تمرین و تکرار ، آزمایشگاهی ، کارگاهی ، پژوهشی گروهی ، مطالعه موردی ، بازدید ، فیلم و اسلاید

۴- نحوه ارزیابی درس با توجه به هدف تعریف شده: آزمون کتبی ، آزمون عملی ، آزمون شفاهی ، ارایه پژوهه

ارایه نمونه کار



نام درس: انتخاب مواد مصرفی در جوشکاری

پیش نیاز / هم نیاز:

الف: هدف درس:

ایجاد مهارت در آنالیز فلز پایه و فلز جوش توسط کوانتمتری

ب: سر فصل آموزشی:

زمان آموزش (ساعت)			رئوس مطالب و ریز محتوا		ردیف
عملی	نظری		ریز محتوا	رئوس مطالب	
۲۵	۵		- نحوه تشخیص فولاد ها طبق استاندارد ISO ۱۵۶۰۸ ، SAE-AISI API ۵L ، DIN ۱۷۱۰۰ ، نحوه استفاده از کتاب و نرم افزار کلید فولاد ، اصول کوانتمتری فولاد ها ، روش های شناخت مواد به روش کارگاهی - آنالیز فلز پایه توسط کوانتمتری ، تشخیص قطعات فولاد کربنی ، الیزی ، آلومینیمی بمسی به روش سوهان کاری ، سنگ زنی (شکل جرقه ها)	تشخیص فلز پایه (فولاد)	۱
۲۷	۹		- نحوه تشخیص آنالیز شیمیایی و مکانیکی مواد مصرفی جوشکاری طبق استانداردهای AWS A5.1 ، AWS A5.1A ، AWS A5.18 - آنالیز فلز جوش طبق استاندارد AWS A5 .۱ توسط کوانتمتری	بررسی صحت اطلاعات فلز پایه و مواد مصرفی جوش با توجه به استاندارد	۲

ج: منبع درسی: ((مؤلف/ترجمه)، عنوان منبع، ناشر، سال انتشار))

۱- کتاب کلید فولاد

۲- تمام استاندارد های ذکر شده در ریز محتوا به عنوان منبع درسی قابل استناد می باشد



د) استانداردهای آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب) درس: انتخاب مواد مصرفی در جوشکاری

۱- ویژگی های مدرس: (درجه علمی - سوابق تخصصی و تجربی):

- حداقل مدرک تحصیلی دانشگاهی، نام رشته رشته های تحصیلی مجاز: کارشناسی جوش ، متالورزی

- گواهی نامه ها و یا دوره های آموزشی مورد نیاز:

- حداقل سابقه تدریس مرتبط (به سال): ۳ سال

- حداقل سابقه تخصصی در حوزه شغلی مورد نظر (با ذکر حوزه شغلی به سال): ۳ سال

- میزان تسلط به زبان انگلیسی: عالی خوب

- میزان تسلط به رایانه: عالی خوب

- سایر ویژگی ها با ذکر موارد:

۲- مساحت، تجهیزات و وسایل مورد نیاز (براساس کلاس ۲۵ نفره و گروههای آزمایشگاهی و کارگاهی (کارعملی) ۲ نفره)

- مساحت مورد نیاز: ۱- کلاس ۳۰ مترمربع، ۲- آزمایشگاه مترمربع، ۳- کارگاه ۷۰ مترمربع، ۴- عرصه مترمربع، ۵- مزرعه

مترمربع و سایر موارد با ذکر نام و مقدار ۴۰

- فهرست ماشین آلات و تجهیزات، وسایل و امکانات مورد نیاز:

۱- دستگاه کوانتومتری نوع قوسی ۴- وسایل کمک آموزشی

۲- رایانه ۵

۳- نرم افزار کلید فولاد

۳- روش تدریس وارانه درس: سخنرانی ، مباحثه ای ، تمرین و تکرار ، آزمایشگاهی ، کارگاهی ، پژوهشی گروهی ، مطالعه

موردی ، بازدید علمی و تخصصی ، فیلم و اسلاید

۴- نحوه ارزیابی درس با توجه به هدف تعریف شده: آزمون کتبی ، آزمون عملی ، آزمون شفاهی ، ارایه بروزه

ارایه نمونه کار



عملی	نظری		نام درس: ترسیم نقشه های جوشکاری با رایانه پیش نیاز/هم نیاز:
۵۲	۱۲	ساعت	
الف: هدف درس: ایجاد مهارت در ترسیم نقشه های جوش با نرم افزار CATIA			
ب: سر فصل آموزشی:			
ردیف	رئوس مطالب و ریز محتوا	رئوس مطالب	ریز محتوا
عملی	نظری	ریز محتوا	زمان آموزش (ساعت)
۱	۱۲	<p>- علائم سوراخ کاری ، پرداخت کاری ، قلاویزکاری ، پیچ و مهره ، پرج ، شیرالات، EN۱۲۳۴۵ - و ISO۶۹۴۷ ، مشخصات جوش گلویی (Groove weld) و جوش شیاری (weld Fillet)، توصیه ISO ISO ۹۶۹۲-۱ های آماده سازی محل اتصال طبق استاندارد AWS CMWI-CH۵، AWS A۲.۴، ۲۵۵۳ جوشکاری مطابق با AWS A۳۰ و ISO ۴۹۹-۱ استاندارد BS ۴۰۶۳ و کد فرآیندهای جوشکاری نرم افزار CATIA (ویرایش آخر) بخش جوش</p> <p>- ترسیم اتصالات plate و لوله با نرم افزار CATIA و ذخیره سازی در فرمت های مختلف و اجرای دستور print</p>	<p>ترسیم دو بعدی و سه بعدی قطعات جوشکاری شده با نرم افزار catia و علایم مربوطه</p>
ج: منبع درسی: ((مؤلف/مترجم)، عنوان منبع، ناشر، سال انتشار))			
۱- فرزاد حیدری، مهرداد حیدری، آموزش گام به گام CATIA V5، انتستیتو ایز ایران (انتشارات ۱۳۸۴)، ASM MATERIALS ENGINEERING DICTIONARY , J.R.DAVIS			



د) استانداردهای آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب) درس: ترسیم نقشه های جوشکاری با رایانه

۱- ویژگی های مدرس: (درجه علمی - سوابق تخصصی و تجربی):

- حداقل مدرک تحصیلی دانشگاهی، نام رشته ارائه دهنده های تحصیلی متجانس: کارشناسی جوش ، مکانیک

- گواهی نامه ها و یا دوره های آموزشی مورد نیاز: نرم افزار *catia*

- حداقل سابقه تدریس مرتبط (به سال): ۴ سال

- حداقل سابقه تخصصی در حوزه شغلی مورد نظر (با ذکر حوزه شغلی به سال): ۴ سال

- میزان تسلط به زبان انگلیسی: عالی خوب

- میزان تسلط به رایانه: عالی خوب

- سایر ویژگی ها با ذکر موارد:

- مساحت، تجهیزات و وسائل مورد نیاز (براساس کلاس ۲۵ نفره و گروههای آزمایشگاهی و کارگاهی (کارعملی) ۲ نفره)

- مساحت مورد نیاز: ۱- کلاس ۷۰ مترمربع، ۲- آزمایشگاه مترمربع، ۳- کارگاه مترمربع، ۴- عرصه مترمربع، ۵- مزرعه مترمربع و سایر موارد با ذکر نام و مقدار

- فهرست ماشین آلات و تجهیزات، وسائل و امکانات مورد نیاز:

۱- رایانه نرم افزار *catia*

۲- پرینتر ۵- وسائل کمک آموزشی

۳- اسکنر ۶-

۴- روش تدریس وارانه درس: سخنرانی ، مباحثه ای ، تمرین و تکرار ، آزمایشگاهی ، کارگاهی ، پژوهشی گروهی ، مطالعه

موردی ، بازدید ، فیلم و اسلاید

۵- نحوه ارزیابی درس با توجه به هدف تعریف شده: آزمون کتبی ، آزمون عملی ، آزمون شفاهی ، ارایه پروژه ،

ارایه نمونه کار



نام درس: منابع قدرت در جوشکاری

پیش نیاز / هم نیاز:

الف: هدف درس: ابجاد مهارت در اندازه گیری کمیت های الکتریکی ، تنظیم سیستم های کنترلی دستگاه جوشکاری، تعیین کابل اصلی، تعیین قطر کابل

افشان

ب: سر فصل آموزشی:

عملی	نظری	ساعت	رئوس مطالب و ریز محتوا	ردیف
عملی	نظری		ریز محتوا	رئوس مطالب
۳۶	۱۶		کمیت های الکتریکی $W.P.R.U.J$ و روابط آنها (قانون اهم و ...) و دیمانسیون آنها در SI انواع جریان AC و DC ، اثرات پوسته ای جریان ، مقادیر موثر (eff) و متوسط ($Average$) و نحوی اندازه گیری ، جریان تک فاز ، دو فاز و سه فاز ، ولتاژ های استاندارد، قانون القاء فرازی و چگونگی القاء ولتاژ در یک هادی	اندازه گیری کمیت های الکتریکی ۱
۶	۲		ساختار ترانسفورماتور ایده آل و قدرت آن ها ، انواع تلفات مسی و آهنی و عوامل موثر در مقدار تلفات و قدرت ترانسفورماتور، ایترورتر جوشکاری و انواع آن (اولیه و ثانویه) $IGBT$ ، اثر فرکانس بر تلفات قوکو و هیسترزیس و منحنی هیسترزیس، رکتیفایر و مدارات یکسو کننده تک فاز و دو فاز و سه فاز (دیود ، تریستور ، دیاگ) ، رکتیفایرهای هسته محرك و پله ای و شار ممکوس ، تفاوت ترانسفورماتور و اوتترانسفورماتور، علایم دستگاه های پرسکاری و جوشکاری قوسی طبق $NEMA EW4$ و IHW و $IEC 60974-1$ و علاوه احتیاطی و ایمنی طبق $NEMA EW6$ ، المان های الکتریکی (RLC) : مقاومت ها ، سلفها ، خازن ها ، مقاومت متغیر (رنوستا و پتانسیومتر) در دستگاه های جوشکاری، نحوه موازی کردن دستگاه های جوشکاری، وسائل حفاظتی دستگاه های الکتریکی شامل فیوز (کندکار و تندکار)، رله حرارتی و رله مغناطیسی ، کلید FU ، کلید FI ، ترانس ایزوله (یک به یک) سیستم ارتینگ جدول رنگ کابل های چند رشته طبق استاندارد VDE (فاز، ارت ، نول) ، کاتوررهای جوشکاری و انواع آن ها	تنظیم سیستم های کنترلی دستگاه جوشکاری ۲
۱۰	۴		جدول جریان دهی سیم ها و کابل ها در شرایط مختلف طبق استاندارد VDE و نحوی تعیین طول و سطح مقطع کابل جوشکاری ، کابل کشی و پاس داکت	
۲۰	۱۰		خازن ، انواع و قدرت و کاربرد آن ها در اصلاح ضربی قدرت PFC (بانک خازنی)، خطرات و موارد ایمنی هنگام کار با برق، نحوه انتخاب قطر کابل افشار با توجه به طول ، مقدار جریان ورودی و سیکل کاری قوسی و دمای محیط، انواع سیستم های کنترلی دستگاه جوشکاری ($Efficiency$, $Anti Stick$, $Lift Arc$, HF , $Arc Force Preset$, $25\ degree Celsius$, $40\ degree Celsius$ & $5\ min Duty Cycle$ ($10\ min Pulse Frequency$ & $AC Frequency effective$, $Pulse$, $Hot Start Rpi$ ($AC Balance$, $Insulation grade Protection Class$))	تعیین مشخصه های الکتریکی دستگاه جوشکاری ۳
			-رعایت موارد ایمنی هنگام کار با برق، بررسی صحت سیستم ارتینگ، تعویض پتانسیومتر های دستگاه های جوشکاری با دستگاه هوبه اندازه گیری $I_1 - I_2(ct) - U_1 - U_2$ و U_{OCV} و همچنین جریان بی باری (OC), تشخیص فیوز های موجود در کارگاه و درون دستگاه های جوشکاری از نظر تند کار یا کند کار و جریان اسمی، تنظیم سیستم های کنترلی دستگاه جوشکاری، تشخیص قطعات داخلی دستگاه جوشکاری	



-DVS, The Welding Engineers Current Knowledge
-NEMA Standards, EW1, ۳, ۴, ۶

محمود دیانی مانداره گیری الکتریکی، مرکز نشر دانشگاهی

محمد رضا قیضی، دستگاه های اندازه گیری، انتشارات دانشگاه تبریز

علی عراقی، محاسبه سیم پیچی ترانسفور ماتورها و اتو ترانسفور ماتورها، انتشارات سیم لکی فارسی

- تمام استانداردهای ذکر شده در زیر محتوا به عنوان منبع درسی قابل استناد می باشد

د) استانداردهای آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب) درس: منابع قدرت در جوشکاری

۱- ویژگی های مدرس: (درجہ علمی - سوابق تخصصی و تجربی):

- حداقل مدرک تحصیلی دانشگاهی، نام رشته/رشته های تحصیلی متجانس: کارشناسی جوش، برق

- گواهی نامه ها و یا دوره های آموزشی مورد نیاز:

- حداقل ساقه تدریس مرتبط (به سال): ۴ سال

- حداقل ساقه تخصصی در حوزه شغلی مورد نظر (با ذکر حوزه شغلی به سال): ۵ سال

- میزان تسلط به زبان انگلیسی: عالی خوب

- میزان تسلط به رایانه: عالی خوب

- سایر ویژگی ها با ذکر موارد:

۲- مساحت، تجهیزات و وسائل مورد نیاز (براساس کلاس ۲۵ نفره و گروههای آزمایشگاهی و کارگاهی (کارعملی) ۲ نفره)

- مساحت مورد نیاز: ۱- کلاس ۳۰ مترمربع، ۲- آزمایشگاه، ۳- کارگاه ۷۰ مترمربع، ۴- عرصه مترمربع، ۵- مزرعه مترمربع و سایر موارد با ذکر نام و مقدار

- فهرست ماشین آلات و تجهیزات، وسائل و امکانات مورد نیاز:

۱- رایانه
۲- مولتی متر
۳- دستگاه هویه
۴- سیم لحیم
۵- روغن لحیم
۶- وسائل کمک آموزشی
۷- جعبه کمک های اولیه
۸- کپسول آتشنشانی
۹-

۳- روش تدریس و راهه درس: سخنرانی ، مباحثه ، تمرین و تکرار ، آزمایشگاهی ، کارگاهی ، پژوهشی گروهی ، مطالعه ، بازدید ، فیلم و اسلاید موردی ، ارایه نمونه کار .

۴- نحوه ارزیابی درس با توجه به هدف تعریف شده: ازمن کتبی ، ازمن عملی ، ازمن شفاهی ، ارایه پژوهه ، ارایه نمونه کار .





وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
دانشگاه جامع علمی - کاربردی
شورای برنامه‌ریزی آموزشی و درسی علمی - کاربردی

دوره های آموزش عالی تکمیلی بین سطوح تحصیلی
مشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس تک پودمان
جوشکاری با فرآیند قوس الکتریکی دستی (SMAW)



گروه: صنعت

مصوب گروه صنعت

بر اساس مصوبه جلسه یکصد و هفتاد و ششم شورای برنامه‌ریزی آموزشی و درسی
علمی - کاربردی مورخ ۱۳۹۰/۴/۱۲

مقدمه:

جوشکاری قوس الکتریکی دستی با الکترود روپوش دار (Sheilded Metal Arc Welding) SMAW، عمومی ترین فرآیند جوشکاری می باشد که کاربردهای گوناگون داشته و خدمات بیشماری را ارائه می دهد. هنگام روش بودن قوس الکتریکی بین الکترود و قطعه کار، نوک الکترود مصرفی و محل اتصال دو قطعه ذوب شده و پس از ممزوج شدن در اثر انتقال حرارت درون قطعه و هوای اطراف، حوضچه مذاب منجمد گردیده و فلز جوش ایجاد می گردد. انجام دادن در حوضچه مذاب از لبه های درز آغاز شده و تا مرکز فلز جوش ادامه می آید. در این فرآیند امکان انجام جوشکاری در محوطه باز و بروزهای مشخص از اهمیت ویژه ای برخوردار است از جمله محسن این فرآیند امکان انجام جوشکاری در محوطه باز و بر روی قطعات زنگ زده جزئی، امکان جوشکاری اکثر فولاد های کربنی و آلیازی در تمام وضعیت ها، ارزانی تجهیزات و مواد مصرفی و سادگی تنظیمات دستگاه جوشکاری می باشد و معاویت مانند نرخ رسوب کم، طولانی بودن زمان آموزش جوشکاری و بالا بودن زمان جوشکاری به دلیل تعویض الکترود را دارد.

تعريف و هدف دوره:

با توجه به امکانات و سطح دانش جوشکاری موجود در کشور در مقایسه با کشورهای در حال توسعه صنعتی و با توجه به پتانسیل فراوان کار و نیاز بروزه های عظیم سازندگی و بازسازی در صنایع نفت، پالایش و پتروشیمی، نیروگاهی، خودرو، هواپیما و غیره نیاز مبرم به افزایش فضا و امکانات فنی و ارتقاء سطح کیفی و دانش جوشکاری به گونه ای اجتناب پذیری مشخص می گردد و هدف از برگزاری دوره جوشکاری با فرآیند قوس الکتریکی دستی (SMAW)، تربیت تکنسین متخصص در زمینه جوشکاری گلوبی (Fillet)، ورق ها و لوله های فولادی کم کربن و زنگ نزن با فرآیند SMAW است.

ضرورت و اهمیت دوره:

با عنایت به اهمیت اصلاح هرم تحصیلی نیروی کار، ارتقاء و توانمند سازی سرمایه های انسانی و فراهم ساختن بستر لازم جهت تحول در آموزش های مهارت مورد نیازی ملی با رویکرد به تحولات بین المللی و اجرای ماده ۲۱ برنامه پنجم توسعه، جرای برنامه و تربیت نیروی کار آمد در زمینه جوشکاری با فرآیند قوس الکتریکی دستی (SMAW) می تواند گام موثری در پیشرفت، تقویت و بهینه سازی تولیدات صنعتی باشد.



شاپرکی ها، مهارت ها و تخصص های قابل انتظار:

- استفاده از استاندارد ها، کتب راهنمای نرم افزار های تخصصی
- برآورده موارد و ابزار لازم برای انجام جوشکاری با فرآیند SMAW
- پکار گیری و پیاده سازی اصول ایمنی، بهداشت و محیط زیست و نظارت بر اجرای آن ها
- جوشکاری قطعات فولادی کم کربن و زنگ نزن با فرآیند SMAW

سطح آموزشی:

- تکمیلی بین سطوح تحصیلی دیپلم و کاردانی (دیپلم - کاردانی)
- تکمیلی بین سطوح تحصیلی کاردانی و کارشناسی (کاردانی - کارشناسی)
- تکمیلی بین سطوح تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد (کارشناسی - کارشناسی ارشد)
- تکمیلی بین سطوح تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری (کارشناسی ارشد - دکتری)

شغل قابل احراز:

- تکنسین جوشکاری با فرآیند SMAW

ضوابط و شرایط پذیرش ورودی:

الف - (حداقل مدرک تحصیلی/رشته تحصیلی /گواهی سلامت، تجربه کاری و ...)

- دیپلم

ب - در صورت نیاز به گذراندن دروس پیش نیاز مطابق جدول زیر ارایه شود:

ساعت				نام درس	ردیف	کد
نظری	عملی	جمع				
			-			
			-			
			-			



الف) جدول ساختار دروس و نحوه اجرای تک پودمان جوشکاری با فرآیند قوس الکتریکی دستی (SMAW)

توضیحات (دروس پیش نیاز)	ساعت			نام درس	کد درس
	جمع	عملی	نظری		
	۱۱۲	۹۶	۱۶	جوشکاری گلویی (Fillet) فولادهای کم کربن و زنگ <i>SMAW</i> نزن با فرآیند	
	۱۱۲	۹۶	۱۶	جوشکاری ورق های فولادی کم کربن و زنگ نزن با <i>SMAW</i> فرآیند	
	۱۱۲	۹۶	۱۶	جوشکاری لوله های فولادی کم کربن و زنگ نزن با <i>SMAW</i> فرآیند	
	۳۳۶	۲۸۸	۴۸	جمع کل	

* رعایت توالی در انتخاب درس الزامی می باشد.

ب) جدول مقایسه‌ای ساعت دروس نظری و عملی

درصد استاندارد	درصد	جمع ساعت	نوع دروس
حد اکثر ۳۰ درصد	۱۴/۲	۴۸	نظری
حد اقل ۷۰ درصد	۸۵/۸	۲۸۸	عملی
۱۰۰	۱۰۰	۳۳۶	جمع

ج) طول و شکل اجرای تک پودمان:

- این تک پودمان حداقل در یک دوره ۲ ماهه و حداقل در یک دوره ۴/۵ ماهه قابل ارایه است.
- طول دوره تک پودمان ۴۸ ساعت نظری و ۲۸۸ ساعت عملی است. در مجموع ۳۳۶ ساعت عملی و نظری است
- مجموع ساعت دروس پودمان حد اقل ۱۶۰ و حد اکثر ۴۸۰ است.

ه) نحوه ارزیابی پودمان

آزمون کتبی (جامع) ، آزمون عملی (جامع) ، ارایه بروزه ، ارایه نمونه کار و سایر با ذکر مورد قبولی در کلیه دروس پودمان منجر به اخذ گواهینامه پودمان مربوطه می گردد.



عملی	نظری		نام درس: جوشکاری گلوبی (Fillet) فولادهای کم کربن و زنگ نزن با فرآیند SMAW
۹۶	۱۶	ساعت	پیش نیاز / همنیاز:
الف: هدف درس: ایجاد مهارت در آماده سازی تجهیزات جوشکاری ، جوشکاری طبق دستور العمل E1 و E2 و کنترل کیفیت جوش			
سر فصل آموزشی:			
زمان آموزش (ساعت)			رئوس مطالب و ریز محتوا
عملی	نظری		ریز محتوا
۲	۳		رئوس مطالب
			- انواع دستگاه های جوشکاری SMAW . عالیم ، محاسن و محدودیت های هر کدام. - کنترل و بررسی دستگاه و تنظیم پارامتر های جوشکاری
			آماده سازی تجهیزات جوشکاری
۸۰	۱۰		- انواع طرح اتصال و درز و وضعیت های جوشکاری قوسی (استاندارد ISO ۶۹۴۷ و EN ۱۲۳۴۵)، وضعیت های جوشکاری طبق دستورالعمل E1 و E2 (IHW- IAB-۰۸۹-۰۲۰۰۲)، انواع الکترود جهت جوشکاری فولاد های زنگ نزن (E۳۱۶-۱۶ و E۳۰۸L-۱۶) مشخصات جوش fillet (ساق جوش ، انواع گلوبی ، بقوف ، تعداد پاس) و عوامل موثر بر اندازه هر یک در فرایند SMAW ، دلایل و چگونگی خشک کردن آنبار و جایجایی الکترود ها، مشخصات ابعادی لوله طبق استاندارد ANSI B36.10، انواع الکترود جهت جوشکاری فولاد های کم کربن (E6.10 ، E6.13 ، E7.0.24 ، E7.0.18)، خطرات و شرایط ایمنی اولیه هنگام جوشکاری (شوك الکتریکی ، تابش گرما و اشعه مادرا بنفس سخونگی و آتش ، گاز و دود های جوشکاری ، مخاطرات تنفسی ، وسایل و لباس های حفاظت فردی، پیشگیری از آتش ، مخاطرات سر و صدا ، قوانین و ایین نامه های خاص ایمنی) - گرده سازی روی ورق های فولادی کم کربن در وضعیت های PA,PF,PC . جوشکاری قطعات فولادی کم کربن با طرح اتصال T شکل و نیشی خارجی با ضخامت بیش از ۳ و ۸ میلیمتر در وضعیت های PA,PB,PF,PD ، جوشکاری fillet قطعات فولادی زنگ نزن آستینتی با طرح اتصال T شکل با ضخامت بیش از ۳ میلیمتر در وضعیت های PB,PG , با الکترود های مناسب . جوشکاری fillet قطعات فولادی کم کربن و زنگ نزن (لوله به صفحه) با طرح اتصال T شکل در وضعیت های PF,PD , PB
۱۴	۳		جوشکاری طبق دستور العمل E1 و E2
			انواع تاپیوستگی ها و معایب ایجاد شده در جوش fillet و منشا عیوب: فلز پایه ، فرآیند جوشکاری ، جوشکاری آماده سازی اتصالات، چگونگی فرایند تعمیر عیوب جوش fillet - تشخیص چشمی عیوب جوش fillet ، تعمیر عیوب جوش توسط فرایند شیارزی (الکترود گرافیتی و سنگ فرز) و جوشکاری مجدد
ج: منبع درسی: ((مؤلف/مترجم)، عنوان منبع، ناشر، سال انتشار))			
-LAB-۰۸۹-۲۰۰۳/EWF-۴۵۲-۴۶۷-۴۸۰-۴۸۱ -Guidelines For Shielded Metal Arc Welding (SMAW)			
تمام استاندارد های ذکر شده در ریز محتوا به عنوان منبع درسی قابل استناد می باشد			



د) استانداردهای آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب) درس: جوشکاری گلوبی (Fillet) فولادهای کم کربن و زنگ نزن با فرآیند SMAW

- ویژگی های مدرس: (درجه علمی - سوابق تخصصی و تجربی):

- حداقل مدرک تحصیلی دانشگاهی، نام رشته ارشته های تحصیلی متجانس: کارشناسی جوش، مکانیک و متالورژی

- گواهی نامه ها و یا دوره های آموزشی مورد نیاز:

- حداقل سابقه تدریس مرتبط (به سال): ۴ سال

- حداقل سابقه تخصصی در حوزه شغلی مورد نظر (با ذکر حوزه شغلی به سال): ۴ سال

- میزان تسلط به زبان انگلیسی: عالی خوب

- میزان تسلط به رایانه: عالی خوب

- سایر ویژگی ها با ذکر موارد:

۲- مساحت، تجهیزات و وسایل مورد نیاز (براساس کلاس ۲۵ نفره و گروههای آزمایشگاهی و کارگاهی (کار عملی) ۲ نفره)

- مساحت مورد نیاز: ۱- کلاس ۳۰ مترمربع، ۲- آزمایشگاه مترمربع، ۳- کارگاه حدود ۲۵۰ مترمربع، ۴- عرصه مترمربع، ۵-

هزار مترمربع و سایر موارد با ذکر نام و مقدار

- فهرست ماشین آلات و تجهیزات، وسایل و امکانات مورد نیاز:

۱- دستگاه جوشکاری یکسو کننده (rectifier) ۴- وسایل حفاظت شخصی

۲- فن سانتریفیوژ ۵- جعبه کمک های اولیه

۳- الکترود خشک کن ۶- رایانه

۱۱- وسایل کمک آموزشی ۰- انواع الکترود

۳- روش تدریس وارانه درس: سخنرانی ، مباحثه ای ، تمرین و تکرار ، آزمایشگاهی ، کارگاهی ، پژوهشی گروهی ، مطالعه

موردی بازدید علمی تخصصی ، فیلم و اسلاید

۴- نحوه ارزیابی درس با توجه به هدف تعریف شده: آزمون کتبی ، آزمون عملی ، آزمون شفاهی ، ارایه پروژه

ارایه نمونه کار



عملی	نظری		نام درس: جوشکاری ورق های فولادی کم کربن و زنگ نزن با فرآیند <i>SMAW</i> پیش نیاز /همه نیاز:
۹۶	۱۶	ساعت	الف: هدف درس: ایجاد مهارت در آماده سازی تجهیزات جوشکاری ، جوشکاری طبق دستور العمل <i>E3</i> و <i>E4</i> و کنترل کیفیت جوش
			ب: سرفصل آموزشی:
زمان آموزش (ساعت)			رئوس مطالب و ریز محتوا
عملی	نظری		ریز محتوا
۳	۲		کنترل و بررسی دستگاه و تنظیم پارامتر های جوشکاری
			آماده سازی تجهیزات
			جوشکاری
۹۱	۱۱		- وضعیت های جوشکاری طبق دستورالعمل <i>E3</i> و <i>E4</i> (IIW- IAB-۰۸۹-۰۲۰۰۲، استاندارد ISO ۹۶۹۲-۱۰۲۴) ، انواع روش های شیار زنی (<i>back-gouging</i>) ، نحوه آماده سازی درز اتصال طبق (گلوبی) جوش ، انواع طرح اتصال (تکنیک های <i>Multi passes</i> ، <i>Multi layers</i> محاسب و معایب هر یک مقاهم پاس ریشه (<i>root pass</i>)، پاس پر کن (<i>filling pass</i>)، پاس نما (<i>cap pass</i>) استفاده از وسایل حفاظت فردی هنگام جوشکاری ، جوشکاری <i>fillet</i> و اتصال لب به لب درز جناقی یک طرفه قطعات فولادی کم کربن و زنگ نزن با طرح اتصال نبی خارجی با ضخامت بیش از ۳ میلیمتر در وضعیت های <i>PB</i> , <i>PFPA</i> ، جوشکاری اتصال لب به لب درز جناقی دو طرفه قطعات فولادی کم کربن با ضخامت بیش از ۳ میلیمتر در وضعیت های <i>PA</i> و <i>PF</i> همراه با شیار پشتی پاس ریشه، جوشکاری <i>fillet</i> درز نیم جناغی یک طرفه و دو طرفه قطعات فولادی کم کربن با ضخامت بیش از ۸ میلیمتر در وضعیت <i>PF</i> با پشت بند <i>PB</i> ، جوشکاری اتصال لب به لب درز جناقی یک طرفه قطعات فولادی کم کربن با ضخامت بیش از ۳ میلیمتر در وضعیت های <i>PE</i> و <i>PC</i> با نفوذ کامل
۲	۳		- انواع ناپوستگی و معایب ایجاد شده در جوش <i>Groove</i> ، چگونگی فرآیند تعمیر عیوب <i>Groove</i> - تعمیر عیوب جوش توسط فرآیند شیارزنی (الکترود گرافیتی و سنگ فرز) و جوشکاری <i>Groove</i> مجدد، تشخیص چشمی عیوب جوش
			کنترل کیفیت جوش
			ج: منبع درسی: ((مؤلف/مترجم)، عنوان منبع، ناشر، سال انتشار)
			-IAB-۰۸۹-۲۰۰۳/EWF-۴۵۲-۴۶۷-۴۸۰-۴۸۱ -Guidelines For Shielded Metal Arc Welding (<i>SMAW</i>) -تمام استاندارد های ذکر شده در ریز محتوا به عنوان منبع درسی قابل استناد می باشد



د) استانداردهای آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب) درس: جوشکاری ورق های فولادی کم کربن و زنگ
زن با فرآیند SMAW

۱- ویژگی های مدرس: (درجه علمی - سوابق تخصصی و تجربی):

- حداقل مدرک تحصیلی دانشگاهی، نام رشته رشته های تحصیلی متجانس: کارشناسی جوش، مکانیک و متالورژی

- گواهی نامه ها و یا دوره های آموزشی مورد نیاز:

- حداقل سابقه تدریس مرتبط (به سال): ۴ سال

- حداقل سابقه تخصصی در حوزه شغلی مورد نظر (با ذکر حوزه شغلی به سال): ۴ سال

- میزان تسلط به زبان انگلیسی: عالی خوب

- میزان تسلط به رایانه: عالی خوب

- سایر ویژگی ها با ذکر موارد:

۲- مساحت، تجهیزات و وسایل مورد نیاز (براساس کلاس ۲۵ نفره و گروههای آزمایشگاهی و کارگاهی (کار عملی) ۲ نفره)

- مساحت مورد نیاز: ۱- کلاس ۳۰ مترمربع، ۲- آزمایشگاه مترمربع، ۳- کارگاه ۲۵۰ مترمربع، ۴- عرصه مترمربع، ۵- مزرعه
مترمربع و سایر موارد با ذکر نام و مقدار

- فهرست ماشین آلات و تجهیزات، وسایل و امکانات مورد نیاز:

۱- دستگاه جوشکاری یکسوکننده (rectifier) ۴- وسایل حفاظت شخصی

۲- فن سانتریفوژ ۵- جعبه کمک های اولیه

۳- الکترود خشک کن ۶- رایانه

۱۰- وسایل کمک آموزشی

۳- روش تدریس وارانه درس: سخنرانی ، مباحثه ای ، تمرین و تکرار ، آزمایشگاهی ، کارگاهی ، پژوهشی گروهی ، مطالعه

موردي ، بازدید علمی تخصصی ، فیلم و اسلاید

۴- نحوه ارزیابی درس با توجه به هدف تعریف شده: آزمون کتبی ، آزمون عملی ، آزمون شفاهی ، ارایه پروژه

ارایه نمونه کار



عملی	نظری	ساعت	نام درس: جوشکاری لوله های فولادی کم کرین و زنگ نزن با فرآیند SMAW پیش نیاز / هم نیاز:
۹۶	۱۶		الف: هدف درس: ایجاد مهارت در آماده سازی تجهیزات جوشکاری ، جوشکاری طبق دستور العمل E5 و E6 و کنترل کیفیت جوش
			ب: سر فصل آموزشی:
زمان آموزش (ساعت)	رئوس مطالب و ریز محتوا		
عملی	نظری		رئوس مطالب
۵	۵		<p>-فرآیند تولید لوله های فولادی (Seam Weld & Seamless) ، انواع اتصالات لوله شامل فلنج ، سه راهی ، تبدیل ، زانو ، یا به یکدیگر و کاربرد آن ها طبق استاندارد (AWS D10.۱۲) ، انواع لوله فولادی طبق استاندارد ۵L & API ۱۰۲۰-۸-۲ & EN ۱۷۱۷۲ & DIN ۱۷۱۷۲ (cutter Cold)، تجهیزات مربوط به برش گرم لوله فولادی ، انواع بخ و شیار در لوله ها و اصول بخ زنی و روش های اندازه گیری ابعاد شیار (gap, root, face, bevel angle, ... ، مشخصات ابعادی لوله طبق استاندارد ANSI B36.10.</p> <p>- کنترل و بررسی دستگاه و تنظیم پارامتر های جوشکاری، آماده سازی لوله از نظر زاویه بخ و سایر موارد و مونتاژ آن ها</p>
۸۴	۸		<p>- نحوه ایجاد خال جوش (از نظر طول، موقعیت و تعداد)، شرایط و ابعاد قطعات نگهدارنده (Stiffener & Bracket) در جوشکاری لوله ها ، انواع کلمب داخلی و خارجی، نحوه در امتداد قرار دادن لوله ها جهت جوشکاری، وضعیت های جوشکاری در سطح E5 و E6 در مراجع IJW (استاندارد ISO ۶۹۴۷) ، اصول کنترل کیفی جوش لوله طبق API ۱۱۰۴، انواع الکترود قلبایی و سلولزی و نحوه انتخاب آن ها با توجه به حسن لوله و جداول سازندگان الکترود، جوش فلنج (Flange) از نظر تکنیک و نحوه خال بندی و کنترل کیفی</p> <p>- جوشکاری لوله های فولادی کم کرین</p> <p>طرفه (در وضعیت PA) با الکترود سلولزی (E6010-G, PC) بصورت اتصال لب به لب و نفوذ کامل (CJP) (درز جنافی یک طرفه) (در وضعیت Multi Layers, Multi passes) .</p> <p>جوشکاری لوله های فولادی کم کرین (API ۵L-GRADE A 4" sched ۴۰) بصورت اتصال لب به لب و نفوذ کامل (CJP) (درز جنافی یک طرفه) (در وضعیت PC) با الکترود قلبایی و الکترود سلولزی (پاس ریشه و پاس پر کن و تما) (Multi passes) ، جوشکاری لوله های فولادی کم کرین (API ۵L-GRADE A 4" sched ۴۰) بصورت اتصال لب به لب و نفوذ کامل (CJP) (درز جنافی یک طرفه) (در وضعیت PG) با الکترود سلولزی و قلبایی ، جوشکاری لوله های فولادی کم کرین (API ۵L-GRADE A 4" sched ۴۰) بصورت سر بالا و سرازیردر وضعیت های L-L با الکترود قلبایی ،</p> <p>جوشکاری لوله های فولادی کم کرین (API ۵L-GRADE A 4" sched ۴۰) بصورت سر بالا در وضعیت H-L با الکترود قلبایی ،</p> <p>جوشکاری لوله های فولادی کم کرین (API ۵L-GRADE A 4" sched ۴۰) بصورت سر بالا و سرازیردر وضعیت H-L با الکترود قلبایی ،</p> <p>جوشکاری لوله های فولادی کم کرین (API ۵L-GRADE A 4" sched ۴۰) بصورت سر بالا و سرازیردر وضعیت L-L با الکترود قلبایی ،</p>
۷	۳		<p>- انواع ناپیوستگی و معایب ایجاد شده در جوش های butt در لوله در فرآیند SMAW و چگونگی فرآیند تعمیر عیوب جوش لوله ها</p> <p>- تشخیص چشمی عیوب جوش لوله ، تعمیر عیوب جوش توسط فرآیند شیارزنی (الکترود گرافیتی و سنج فرز) و جوشکاری مجدد</p>



-IAB-۰۸۹-۲۰۰۳/EWF-۴۵۲-۴۶۷-۴۸۰-۴۸۱

-Guidelines For Shielded Metal Arc Welding (SMAW)

جوشکاری لوله فشار ضعیف، شرکت گاز ایران

جوشکاری لوله فشار قوی، شرکت گاز ایران

علی رمضانخانی، جوشکاری خطوط لوله، انديشياران، ۱۳۸۳

- تمام استانداردهای ذکر شده در رسی محتوا به عنوان منبع درسی قابل استناد می باشد

د) استانداردهای آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب) درس: جوشکاری لوله های فولادی کم کربن و زنگ نزن با فرآیند

SMAW

۱- ویژگی های مدرس: (درجه علمی - سوابق تخصصی و تجربی):

- حداقل مدرک تحصیلی دانشگاهی، نام رشته ارشته های تحصیلی متوجه: کارشناسی جوش، مکانیک و متالورژی

- گواهی نامه ها و یا دوره های آموزشی مورد نیاز:

- حداقل سابقه تدریس مرتبط (به سال): ۴ سال

- حداقل سابقه تخصصی در حوزه شغلی مورد نظر (با ذکر حوزه شغلی به سال): ۴ سال

- میزان تسلط به زبان انگلیسی: عالی خوب

- میزان تسلط به رایانه: عالی خوب

- سایر ویژگی ها با ذکر موارد:

۲- مساحت، تجهیزات و وسایل مورد نیاز (براساس کلاس ۲۵ نفره و گروههای آزمایشگاهی و کارگاهی (کارعملی) ۲ نفره)

- مساحت مورد نیاز: ۱- کلاس ۳۰ مترمربع، ۲- آزمایشگاه مترمربع، ۳- کارگاه ۲۵۰ مترمربع، ۴- عرصه مترمربع، ۵- مزرعه

مترمربع و سایر موارد با ذکر نام و مقدار

- فهرست ماشین آلات و تجهیزات، وسایل و امکانات مورد نیاز:

۱- دستگاه جوشکاری یکسوکننده (rectifier) ۴- وسایل حفاظت شخصی

۲- فن ساتریغور ۵- جعبه کمک های اولیه

۳- الکترود خشک کن ۶- رایانه

۷- انواع الکترود

۸- لوله فولادی

۹- وسایل کمک اموزشی

۳- روش تدریس وارانه درس: سخنرانی ، مباحثه ای ، تمرین و تکرار ، آزمایشگاهی ، کارگاهی ، پژوهشی گروهی ، مطالعه

موردي ، بازدید علمی تخصصی ، فیلم و اسلاید

۴- نحوه ارزیابی درس با توجه به هدف تعریف شده: آزمون کنی ، آزمون عملی ، آزمون شفاهی ، ارایه پروژه ،

ارایه نمونه کار





وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
دانشگاه جامع علمی - کاربردی
شورای برنامه‌ریزی آموزشی و درسی علمی - کاربردی

دوره های آموزش عالی تکمیلی بین سطوح تحصیلی
مشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس تک پودهای
جوشکاری قوسی تحت پوشش گاز محافظه با الکترود ذوب شونده
(GMAW)



گروه: صنعت

تصویب گروه صنعت

بر اساس تصویب جلسه یکصد و هفتاد و ششم شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی
علمی - کاربردی مورخ ۱۳۹۰/۴/۱۲

مقدمه:

جوشکاری قوسی تحت پوشش گاز محافظه با الکترود ذوب شونده، (Gas Metal Arc Welding) *GMAW*) در ایران به نام جوشکاری *CO₂* معروف است که در این روش سیم مصرفی بطور پیوسته از داخل انبر جوشکاری به بیرون رانده می‌شود که با ایجاد قوس الکتریکی بین این سیم و قطعه کار، سیم بطور دائم ذوب شده و جوشکاری صورت می‌گیرد. محافظت حوضچه جوش در برابر اکسیژن هاست و رطوبت هوا در این فرآیند توسط گاز *CO₂* و یا *Ar* و یا مخلوطی از هر دو و یا گاز های دیگر با عیار مشخص انجام می‌گیرد. این فرآیند به دو شاخه اصلی *flux cored solid* و *MIG/MAG* تقسیم می‌گردد که جوشکاری قوس الکتریکی با تقدیمه مدام فلز پر کننده توپر (*solid*) با علامت *MIG/MAG* در کشورهای اروپایی و *GMAW* در آمریکا نامیده می‌گردند. اگر از گاز خنثی مانند *Ar* و *He* استفاده گردد آن را *MIG* و در صورت استفاده از گاز محافظه فعال مانند *CO₂* و یا مخلوط *CO₂* با هر گاز خنثی آن را *MAG* می‌نامند. از محسن این فرآیند نرخ رسوب بالا، کوتاهی زمان آموزش جوشکار نسبت به *SMAW*، عدم نیاز به تعویض الکترود، امکان مکانیزه نمودن سیستم جوشکاری و جوشکاری قطعات در هر ضخامتی می‌باشد و از معایب آن گرانی تجهیزات، پیچیده بودن تنظیمات دستگاه جوشکاری و داشتن محدودیت حفاظت قوس در محیط‌های باز است.

تعريف و هدف دوره:

با توجه به امکانات و سطح دانش جوشکاری موجود در کشور در مقایسه با کشورهای در حال توسعه صنعتی و با توجه به پتانسیل فراوان کار و نیاز پروره‌های عظیم سازندگی و بازسازی در صنایع نفت، پالایش و پتروشیمی، نیروگاهی، خودرو، هواپیما و غیره نیاز میرم به افزایش فضا و امکانات فنی و ارتقاء سطح کیفی و دانش جوشکاری به گونه‌ای اجتناب پذیری مشخص می‌گردد و هدف از برگزاری دوره جوشکاری قوسی تحت پوشش گاز محافظه با الکترود ذوب شونده (*GMAW*)، تربیت تکنسین متخصص در زمینه جوشکاری گلوبی (*Fillet*)، ورق‌ها و لوله‌های فولادی کم کربن و زنگ نزن با فرآیند (*GMAW*) است.

ضرورت و اهمیت دوره:

با عنایت به اهمیت اصلاح هرم تحصیلی نیروی کار، ارتقاء و توانمند سازی سرمایه‌های انسانی و فراهم ساختن بستر لازم جهت تحول در آموزش‌های مهارت مورد نیازی ملی با رویکرد به تحولات بین المللی و اجرای ماده ۲۱ برنامه پنجم توسعه‌آجرای برنامه و تربیت نیروی کار آمد در زمینه جوشکاری قوسی تحت پوشش گاز محافظه با الکترود ذوب شونده (*GMAW*) می‌تواند گام مؤثری در پیشرفت، تقویت و بهینه سازی تولیدات صنعتی باشد.



شاپیستگی ها، مهارت ها و تخصص های قابل انتظار:

استفاده از استاندارد ها ، کتب راهنمای و نرم افزار های تخصصی
سیرآورد مواد و ابزار لازم برای انجام جوشکاری با فرآیند *GTAW*
سبکار گیری و پیاده سازی اصول ایمنی ، بهداشت و محیط زیست و نظارت بر اجرای آن ها
جوشکاری قطعات فولادی کم کربن و زنگ نزن با فرآیند *GMAW*

سطح آموزشی:

- تکمیلی بین سطوح تحصیلی دیپلم و کاردانی (دیپلم - کاردانی)
- تکمیلی بین سطوح تحصیلی کاردانی و کارشناسی (کاردانی - کارشناسی)
- تکمیلی بین سطوح تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد (کارشناسی - کارشناسی ارشد)
- تکمیلی بین سطوح تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری (کارشناسی ارشد - دکتری)

شغل قابل احراز:

- تکنسین جوشکاری با فرآیند *GMAW*

ضوابط و شرایط پذیرش ورودی:

الف - (حداقل مدرک تحصیلی رشته تحصیلی / گواهی سلامت، تجربه کاری و ...)

- دیپلم

ب - در صورت نیاز به گذراندن دروس پیش نیاز مطابق جدول زیر ارایه شود:

ساعت			نام درس	ردیف	کد
نظری	عملی	جمع			
			-		
			-		
			-		



الف) جدول ساختار دروس و نحوه اجرای تک پودمان جوشکاری قوسی تحت پوشش گاز محافظت با الکترود ذوب شونده (*GMAW*)

توضیحات (دروس پیش نیاز)	ساعت			نام درس	گذ درس
	جمع	عملی	نظری		
	۱۱۷	۹۶	۲۱	جوشکار گلویی (<i>Fillet</i>) فولادهای کم کربن و زنگ نزن با فرآیند <i>GMAW</i>	
	۱۰۸	۹۶	۱۲	جوشکاری شیاری ورق های فولادی کم کربن و زنگ نزن با فرآیند <i>GMAW</i>	
	۵۶	۴۸	۸	جوشکاری لوله های فولادی کم کربن با فرآیند <i>GMAW</i>	
	۵۶	۴۸	۸	جوشکاری قوسی با سیم توپودری <i>FCAW</i>	
	۲۳۷	۲۸۸	۴۹	جمع کل	

*رعایت توالی در انتخاب درس الزامی می باشد.

ب) جدول مقایسه ای ساعت دروس نظری و عملی

درصد استاندارد	درصد	جمع ساعت	نوع دروس
حد اکثر ۳۰ درصد	۱۴/۵	۴۹	نظری
حد اقل ۷۰ درصد	۸۵/۵	۲۸۸	عملی
۱۰۰	۱۰۰	۲۳۷	جمع

ج) طول و شکل اجرای تک پودمان:

- این تک پودمان حداقل در یک دوره ۲ ماهه و حداقل در یک دوره ۴ ماهه قابل ارایه است.
- طول دوره تک پودمان ۴۹ ساعت نظری و ۲۸۸ ساعت عملی است. در مجموع ۳۳۷ ساعت عملی و نظری است
- مجموع ساعت دروس پودمان حد اقل ۱۶۰ و حد اکثر ۴۸۰ است.

ه) نحوه ارزیابی پودمان

آزمون کتبی (جامع) ، آزمون عملی (جامع) ، ارایه پروژه ، ارایه نمونه کار و سایر با ذکر مورد قبولی در کلیه دروس پودمان منجر به اخذ گواهینامه پودمان مربوطه می گردد.



عملی	نظری		نام درس: جوشکار گلوبی (Fillet) فولادهای کم کربن و زنگ نزن با فرآیند GMAW	
۹۶	۲۱	ساعت		پیش نیاز / هم‌نیاز:
				الف: هدف درس: ایجاد مهارت در راه اندازی دستگاه جوشکاری GMAW ، تنظیم متغیرهای آن ، جوشکاری فولادهای کم کربن طبق دستورالعمل M1 و M2 ، جوشکاری فولادهای زنگ نزن و کنترل کیفیت جوش
				ب: سر فصل آموزشی:
زمان آموزش (ساعت)	عملی	نظری	رئوس مطالب و ریز محتوا	ردیف
رئوس مطالب	ریز محتوا	ریز محتوا		
۲	۳		<p>- انواع دستگاههای جوشکاری GMAW و کاربرد آنها، متغیرهای ورودی و خروجی دستگاه I_{v}، I_{f}، U_{v}، U_{f}، OC در فرایند GMAW منبع تغذیه، فیوزها، کلیدها و پتانسیومترهای دستگاه</p> <p>- بررسی قسمتهای مختلف دستگاه قبل از راه اندازی (شیلنگ، کپسول و مانومتر) برای اندازی دستگاه جوشکاری</p>	راه اندازی دستگاه GMAW
۵	۵		<p>سبیتم <i>inter pulse</i> و <i>pulse</i>، مخاسن و محدودیت‌های هر یک، انواع انتقال فلز: اتصال کوتاه (<i>Dip Transfer</i>) انتقال گلوله‌ای (<i>Globular Transfer</i>) انتقال اسپری (<i>Spray Transfer</i>) ناحیه انتقال (<i>Transition Transfer</i>) چرخشی (<i>Rotation Transfer</i>)</p> <p>انواع سیستم تغذیه سیم و کاربرد آنها، انواع گاز محافظ و اثر هر یک بر جوش طبق استاندارد EN ۴۳۹ & AWS A5.۳۲، انواع کپسول گاز و زنگ مشخصه هر یک طبق استاندارد EN ۱۰۸۹ و گرمکن CO2 و مانومتر، مفهوم اندکتاس و اثر آن بر کیفیت جوشکاری، انواع سیستم اب خنک تورج در فرایند GMAW ، انواع سیم جوش مطابق DIN ۸۵۵۹ و AWS A5.۱۸</p>	تنظیم متغیرهای دستگاه جهت جوشکاری GMAW
۶۰	۵		<p>- وضعیت‌های جوشکاری در سطح M1، M2، ماسک جوشکاری و شماره شیشه سیاه برای فرایند GMAW طبق EN ۱۶۹، مشخصات ابعادی لوله طبق ANSI B26.1۰، جوش نفوذ کامل (CJP) و جوش نفوذ نسبی (PJP) در فرایند GMAW، شرایط و ابعاد Stiffener & Bracket در جوشکاری GMAW، تکنیک چند لایه (Multi Layer) و چند پاسه (Multi Passes)، مخاسن و محدودیت هر یک در فرایند GMAW، شرایط خال جوش گلوبی (موقعیت، طول)</p> <p>مشخصات جوش گلوبی و عوامل موثر بر اندازه هر یک در فرایند GMAW</p> <p>- گرده سازی بر روی ورق در حالت‌های PA و PF و PG، جوشکاری Fillet قطعات فولاد کم کربن با طرح اتصال گوشوارهای خارجی با ضخامت بیشتر از ۱ میلیمتر در وضعیت PD.PG.PFPB، با فیلر ER7-S6، قطر ۱۰.۸ میلیمتر، جوشکاری Fillet قطعات فولادی (لوله به ورق) به صورت دور تا دور (Orbital) با ابعاد $t \geq 3\text{ mm}$ و $D \geq 40\text{ mm}$ در وضعیت‌های PB و PD و نرمال PD تحت زاویه ۶۰ درجه نسبت به سطح افق، با فیلر ER7-S6، قطر ۱۰.۲ میلیمتر</p>	جوشکاری فولادهای کم کربن طبق دستورالعمل M2 و M1

		- انواع فیلر طبق استاندارد AWS A5.9 (Stainless Steel Welding Rod) و نحوه انتخاب فیلر طبق مرجع GMAW ESAB Stainless (Reg. No XA 400-48820) (قطعات همچنین فرایند GMAW)	
۲۷	۵	<ul style="list-style-type: none"> - عوامل موثر بر میزان فریت در جوشکاری فولاد های دوبلکس در فرایند GMAW - جوشکاری Fillet قطعات فولاد زنگ نزن آستینیتی L با ضخامت ۳ میلیمتر در وضعیت های PB و PG با فیلر MIG ER ۳۱۶LSi قطر ۱ mm با فرایند Pulse MIG و Standard - جوشکاری Pulse MIG با ضخامت ۳ میلیمتر در وضعیت های PB و PG با فرایند ASTM A240/ASME SA240 (ASTM A240/ASME SA240) با ضخامت ۳ میلیمتر در وضعیت های PB و PG با فرایند Pulse MIG و MIG Standard انجام - آزمایش فریت سنجی جوش فولاد های زنگ نزن دوبلکس، بررسی عدم وجود L.O.F با آزمایش clip test 	جوشکاری فولاد های زنگ نزن
۲	۳	<ul style="list-style-type: none"> - چگونگی فرایند تعمیر عیوب جوش، انواع ناپیوستگی ها و معایب ایجاد شده در جوش GMAW در فرایند fillet - تشخیص ناپیوستگی و عیوب به درستی تعمیر عیوب جوش توسط فرایند شیارزنی (الکترود گرافیتی و سنگ فرز) و جوشکاری مجدد 	کنترل کیفیت جوش
ج: منبع درسی: ((مؤلف/مترجم)، عنوان منبع، ناشر، سال انتشار)			
- Guidelines For Gas Metal Arc Welding (GMAW), Miller Electric Mfg. Co - IAB-089-2002/EWF-452-467-480-481 - تمام استاندارد های ذکر شده در ریز محتوا به عنوان منبع درسی قابل استناد می باشد			



د) استانداردهای آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب) درس: جوشکار گلوبی (Fillet) فولادهای کم کربن و زنگ نزن با فرایند GMAW

۱- ویژگی های مدرس: (درجه علمی - سوابق تخصصی و تجربی):

- حداقل مدرک تحصیلی دانشگاهی، نام رشته ارشته های تحصیلی منجاتی: کارشناسی جوش، مکانیک، متالورژی

- گواهی نامه ها و یا دوره های آموزشی مورد نیاز:

- حداقل سابقه تدریس مرتبط (به سال): ۴ سال

- حداقل سابقه تخصصی در حوزه شغلی مورد نظر (با ذکر حوزه شغلی به سال): ۴ سال

- میزان تسلط به زبان انگلیسی: عالی خوب

- میزان تسلط به رایانه: عالی خوب

- سایر ویژگی ها با ذکر موارد:

۲- مساحت، تجهیزات و وسایل مورد نیاز (براساس کلاس ۲۵ نفره و گروههای آزمایشگاهی و کارگاهی (کار عملی) ۲ نفره)

۱- مساحت مورد نیاز: ۱- کلاس ۳۰ مترمربع، ۲- آزمایشگاه مترمربع، ۳- کارگاه ۲۵۰ مترمربع، ۴- عرصه مترمربع، ۵- مزرعه

مترمربع و سایر موارد با ذکر نام و مقدار

- فهرست ماشین آلات و تجهیزات، وسایل و امکانات مورد نیاز:

۱- دستگاه جوش GMAW سلکتوری
۷- وسایل محافظت شخصی

۴- دستگاه فریت سنجی

۲- دستگاه جوش GMAW پتانسیومتری
۸- لپسول آتشنشانی

۵- سیستم تهویه موضعی

۳- دستگاه جوش GMAW سینزیک
۹- جعبه کمک های اولیه

۶- مانومتر MIXER

۱۰- وسایل کمک آموزشی
۱۲- تسمه فولادی ST37

۱۱- انواع فیلر

۱۳- لوله ST37

۱۴- فولاد زنگ نزن L316 و دوبلکس

۳- روش تدریس وارانه درس: سخنرانی ، مباحثه ای ، تمرین و تکرار ، آزمایشگاهی ، کارگاهی ، پژوهشی گروهی ، مطالعه

موردی بازدید علمی تخصصی ، فیلم و اسلاید

۴- نحوه ارزیابی درس با توجه به هدف تعریف شده: آزمون کتبی ، آزمون عملی ، آزمون شفاهی ، ارایه پروژه

ارایه نمونه کار



عملی	نظری	ساعت	نام درس: جوشکاری شیاری ورق های فولادی کم کربن و زنگ نزن با فرآیند GMAW	پیش نیاز / همنیاز:
۹۶	۱۲			الف: هدف درس: ایجاد مهارت در راه اندازی دستگاه جوشکاری . جوشکاری فولاد های کم کربن طبق دستورالعمل M۴ و M۳ و جوشکاری فولاد های زنگ نزن و کنترل کیفیت جوش
زمان آموزش (ساعت)	رده	رئوس مطالب و ریز محتوا	ردیف	
عملی	نظری	ریز محتوا	رئوس مطالب	
		<p>- انواع وضعیت های های جوشکاری لب به لب (Butt Weld) طبق ISO ۶۹۴۷ مشخصات جوش شیاری، جوش نفوذ کامل (CJP) و جوش نفوذ نسبی (PJP) در جوش های شیاری فرآیند GMAW</p> <p>شرايط و ابعاد قطعات نگهدارنده (Stiffener & Bracket) در فرآیند GMAW، تکnik چند لایه (Multi Layer) و چند پاسه (Multi Passes)، محاسب و محدودیت هریک در فرآیند GMAW ، شرايط خال جوش سرمه سر (موقعیت ، طول) در فرآیند GMAW و توصیه های آماده سازی انواع درز در فرآیند GMAW طبق استاندارد ISO ۹۶۹۲-۱</p>		
۸۲	۷	<p>- استفاده از وسایل حفاظت فردی هنگام جوشکاری، جوشکاری اتصال لب به لب درز ساده قطعات فولادی کم کربن با ضخامت ≥ 1 میلیمتر در وضعیت PG و PA بدون پشت بند و از یک طرف، جوشکاری اتصال لب به لب درز جناقی قطعات فولادی کم کربن با ضخامت ≥ 1 میلیمتر در وضعیت های PG و PF و PG بدون پشت بند و از یک طرف با قوس کوتاه و بلند، جوشکاری اتصال T شکل درز نیم جناقی یک طرفه قطعات فولادی کم کربن با ضخامت ≥ 5 میلیمتر در وضعیت PB از دو طرف با شیارزنی از پشت (Back Gouging & Back Weld) با قوس کوتاه و بلند، جوشکاری اتصال T شکل درز نیم جناقی یک طرفه قطعات فولادی کم کربن با ضخامت ≥ 5 میلیمتر در وضعیت های PF و PD از یک طرف با پشت بند (Backing Strip) با قوس کوتاه و بلند، جوشکاری اتصال T شکل درز نیم جناقی یک طرفه قطعات فولادی کم کربن با ضخامت ≥ 5 میلیمتر در وضعیت های PF و PD از یک طرف بدون پشت بند با قوس کوتاه و بلند</p>	جوشکاری فولاد های کم کربن طبق دستورالعمل M۴ و M۳ ۱	
۱۰	۳	جوشکاری اتصال لب به لب درز جناقی یک طرفه قطعات فولاد زنگ نزن استینلی ۲۱۶L با ضخامت ۱۰ میلیمتر در وضعیت های PA و PF با فلیر ER ۲۱۶LSi قطر ۱۶ میلیمتر با فرآیند MIG و Pulse MIG Standard طبق دستورالعمل AWS با پشت بند سرامیکی نمره ۸	جوشکاری فولاد های زنگ نزن ۲	
۳	۲	<p>- چگونگی فرآیند تعمیر عیوب جوش ، انواع تاپیوستگی ها و معایب ایجاد شده در جوش fillet در فرآیند GMAW</p> <p>- تشخیص ناپیوستگی و عیوب به درستی تعمیر عیوب جوش توسط فرآیند شیارزنی (الکتروود گرافیتی و سنگ فرز) و جوشکاری مجدد</p>	کنترل کیفیت جوش ۳	
ج: منبع درسی: ((مؤلف امیر جم)، عنوان منبع، ناشر، سال انتشار)				
- Guidelines For Gas Metal Arc Welding (GMAW), Miller Electric Mfg. Co				
- IAB-۰۸۹-۲۰۰۳/EWF-۴۵۲-۴۶۷-۴۸۰-۴۸۱				
- تمام استاندارد های ذکر شده در ریز محتوا به عنوان منبع درسی قابل استناد می باشد				



د) استانداردهای آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب) درس: جوشکاری شیاری ورق های فولادی کم کربن و زنگ نزن با فرآیند *GMAW*

۱- ویژگی های مدرس: (درجه علمی - سوابق تخصصی و تجربی):

- حداقل مدرک تحصیلی دانشگاهی، نام رشته/رشته های تحصیلی متجانس: کارشناسی جوش، مکانیک و متالورژی

- گواهی نامه ها و یا دوره های آموزشی مورد نیاز:

- حداقل سابقه تدریس مرتبط (به سال): ۴ سال

- حداقل سابقه تخصصی در حوزه شغلی مورد نظر (با ذکر حوزه شغلی به سال): ۴ سال

- میزان تسلط به زبان انگلیسی: عالی خوب

- میزان تسلط به رایانه: عالی خوب

- سایر ویژگی ها با ذکر موارد:

۲- مساحت، تجهیزات و وسایل مورد نیاز (براساس کلاس ۲۵ نفره و گروههای آزمایشگاهی و کارگاهی) (کار عملی) ۲ نفره

□ مساحت مورد نیاز: ۱- کلاس ۳۰ مترمربع، ۲- آزمایشگاه مترمربع، ۳- کارگاه ۲۵۰ مترمربع، ۴- عرصه مترمربع، ۵- مزرعه

مترمربع و سایر موارد با ذکر نام و مقدار

- فهرست ماشین آلات و تجهیزات، وسایل و امکانات مورد نیاز:

۱- دستگاه جوش *GMAW* سلکتوری

۲- دستگاه جوش *GMAW* پتانسیومتری

۳- دستگاه جوش *GMAW* سینرژیک

۴- دستگاه فریت سنجی

۵- سیستم تهویه موضعی

۶- مانومتر *MIXER*

۷- سایل کمک های اولیه

۸- اتو فیلر

۹- جعبه کمک های اولیه

۱۰- وسایل کمک اموزشی

۱۱- اتو فیلر

۱۲- تسمه فولادی *ST37*

۱۳- صفحه سنگ ساب

۱۴- وسایل کمک آموزشی

زنگ نزن

۱۵- روش تدریس وارانه درس: سخنرانی ، مباحثه ای ، تمرین و تکرار ، آزمایشگاهی ، کارگاهی ، پژوهشی گروهی ، مطالعه

موردي ، بازدید علمی تخصصی ، فیلم و اسلاید

۱۶- نحوه ارزیابی درس با توجه به هدف تعریف شده: آزمون کتبی ، آزمون عملی ، آزمون شفاهی ، ارایه پژوهش

ارایه نمونه کار



عملی	نظری		نام درس: جوشکاری لوله های فولادی کم کربن با فر آیند <i>GMAW</i>
۴۸	۸	ساعت	بیش تیاز / همنیاز:
			الف: هدف درس:
			ایجاد مهارت در راه اندازی دستگاه جوشکاری، جوشکاری فولاد های کم کربن طبق دستورالعمل <i>M5</i> و <i>M6</i> و کنترل کیفیت جوش
			ب: سر فصل آموزشی:
زمان آموزش (ساعت)			رئوس مطالب و ریز محتوا
عملی	نظری		ریز محتوا
۲۸	۵		<p>وضعیت های جوشکاری در سطح <i>M5</i> و <i>M6</i> در مراجع <i>IWW</i> (استاندارد <i>IWW</i>) و <i>ISO ۶۹۴۷</i> (استاندارد <i>ISO ۶۹۴۷</i>) سیستم <i>Arc Length (Cold Root Pass) CRP</i> (جهت جوشکاری پاس ریشه لوله)، سیستم <i>spray arc for filling passes</i> (جهت جوشکاری پاس های پر کن لوله)، استاندارد <i>AWS A5.9 (Stainless Steel Welding Rod)</i> و <i>ESAB Stainless (Reg. No XA ۰۰۰۴۸۸۲۰)</i> (قطعات همچنان)، توصیه های عملی جوشکاری لوله های فولادی گربنی و آلیاژی طبق <i>AWS D10.۱۲, D10.۸, D10.۴</i> استفاده از وسایل حفاظت فردی هنگام جوشکاری، جوشکاری لب به لب لوله فولادی، <i>Grade</i> <i>API ۵L A</i> سایز <i>4" Schel ۴۰</i> در وضعیت <i>PA(1G)</i> (بدون پشت بند)، جوشکاری لب به لب لوله فولادی، <i>API ۵L Grade A</i> سایز <i>4" Schel ۴۰</i> در وضعیت <i>PA(1G)</i> (بدون پشت بند)، <i>API ۵L Grade A</i> سایز <i>4" Schel ۴۰</i> در وضعیت <i>PC(2G)</i> (بدون پشت بند) جوشکاری لب به لب لوله فولادی (<i>API ۵L Grade A</i>) سایز <i>4" Schel ۴۰</i> در وضعیت های <i>PF(5G), PG</i> (بدون پشت بند)، جوشکاری لب به لب لوله فولادی <i>HL-, JL- ۰۴۵</i> (<i>45(6G)</i>) (بدون پشت بند)، جوشکاری لب به لب لوله فولادی (<i>SAE ۳۱۶L</i>) سایز <i>4" Schel ۴۰</i> در وضعیت های <i>All Position</i> (<i>HL- ۰۴۵(6G), JL- ۰۴۵</i>) (بدون پشت بند) فیلر</p>
۱۰	۳		<p>چگونگی فرآیند تعمیر عیوب جوش، انواع ناپیوستگی و معایب ایجاد شده در جوش های لوله در فرآیند <i>GMAW butt</i> - تشخیص ناپیوستگی و عیوب به درستی تعمیر عیوب جوش توسط فرآیند شیارزنی (الکتروود گرافیتی و سنگ فرز) و جوشکاری مجدد</p>
			کنترل کیفیت جوش
			ج: منبع درسی: ((مؤلف امترجم)، عنوان منبع، ناشر، سال انتشار))
			— <i>IAB-۰۸۹-۲۰۰۳/EWF-۴۵۲-۴۶۷-۴۸۰-۴۸۱</i>
			— <i>Guidelines For Gas Metal Arc Welding (GMAW), Miller Electric Mfg. Co</i>
			— <i>AWS A5.9 (Stainless Steel Welding Rod)</i>
			— <i>AWS D10.۱۲, D10.۸, D10.۴</i>
			تمام استاندارد های ذکر شده در ریز محتوا به عنوان منبع درسی قابل استناد می باشد



د) استانداردهای آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب درس: جوشکاری لوله های فولادی کم گربن با

GMAW فرآیند

۱- ویژگی های مدرس: (درجه علمی - سوابق تخصصی و تجربی):

- حداقل مدرک تحصیلی دانشگاهی، نام رشته ارشته های تحصیلی متজانس: کارشناسی جوش، مکانیک و متالورژی
- گواهی نامه ها و یا دوره های آموزشی مورد نیاز:
- حداقل سابقه تدریس مرتبط (به سال): ۴ سال

- حداقل سابقه تخصصی در حوزه شغلی مورد نظر (با ذکر حوزه شغلی به سال): ۴ سال

میزان تسلط به زبان انگلیسی: عالی خوب

میزان تسلط به رایانه: عالی خوب

سایر ویژگی ها با ذکر موارد:

۲- مساحت، تجهیزات و وسایل مورد نیاز (براساس کلاس ۲۵ نفره و گروههای آزمایشگاهی و کارگاهی (کار عملی) ۲ نفره)

مساحت مورد نیاز: ۱- کلاس مترمربع، ۲- آزمایشگاه مترمربع، ۳- کارگاه ۲۵۰ مترمربع، ۴- عرصه مترمربع، ۵- مزرعه مترمربع و سایر موارد با ذکر نام و مقدار

فهرست ماشین آلات و تجهیزات، وسایل و امکانات مورد نیاز:

۱- دستگاه جوش GMAW سلکتوری

۲- دستگاه جوش GMAW پتانسیومتری

۳- دستگاه جوش GMAW سینرژیک

۴- وسایل کمک اموزشی

۵- انواع فیلر

۴- دستگاه فریت سنجی

۵- سیستم تهویه موضعی

۶- مانومتر MIXER

۷- لوله فولادی

۸- وسایل کمک آموزشی

۷- وسایل محافظت شخصی

۸- لکپسول آتشنشانی

۹- جعبه کمک های اولیه

۱۰- نسمه اهنی ST37

۱۱- روش تدریس وارانه درس: سخنرانی ، مباحثه ای ، تمرین و تکرار ، آزمایشگاهی ، کارگاهی ، پژوهشی گروهی ، مطالعه ، بازدید علمی تخصصی ، فیلم و اسلاید ، موردی

۱۲- نحوه ارزیابی درس با توجه به هدف تعریف شده: آزمون کتبی ، آزمون عملی ، آزمون شفاهی ، ارایه پروژه ،

ارایه نمونه کار



نام درس: جوشکاری قوسی با سیم توبودری **FCAW**

پیش نیاز/هم نیاز:

الف: هدف درس: ایجاد مهارت در راه اندازی دستگاه جوشکاری با فرآیند **FCAW**، جوشکاری فولاد کم کربن و زنگ نزن با الکترود توبودری و تعمیر عیوب جوش

ب: سر فصل آموزشی:

ردیف	رئوس مطالب	ریز محتوا	زمان آموزش (ساعت)
	رئوس مطالب	ریز محتوا	عملی نظری
۱	راه اندازی دستگاه جوشکاری	-تجهیزات جوشکاری FCAW بررسی قسمت های مختلف دستگاه جوشکاری (شیلنگ ، کیسول و ماتومتر) و راه اندازی آن	۳ ۲
۲	جوشکاری فولاد کم کربن و زنگ نزن با الکترود توبودری	انواع فرآیند جوشکاری توبودری ، محسان و محدودیت ها طبق ISO ۴۰۶۳: ۱۳۶, ۱۳۷, ۱۳۸ جدول های راهنمای انتخاب فیلر با توجه به جنس قطعه کار طبق (ESAB Stainless(Reg.No XA ۰۰۰۴۸۸۲۰) (قطعات همجنسب) ، الزامات طبقه بندی الکترودهای فولاد کربنی برای جوشکاری FCAW (AWS A5.۲۰) و الزامات طبقه بندی الکترودهای فولاد های زنگ نزن برای جوشکاری FCAW (AWS A5.۲۲) ، الکترودهای تو پودری چهت فولاد کربنی استفاده از وسائل حفاظت شخصی هنگام جوشکاری، گرده سازی بر روی ورق در وضعیت PB, PB, PA جوشکاری Fillet فولاد کم کربن اتصال T شکل با ضخامت بیشتر از ۸ میلیمتر در وضعیت های Fillet AWS E71T-1 با فیلر PD.PAPF.PB فولاد زنگ نزن اتصال T شکل با ضخامت بیشتر از ۸ میلیمتر در وضعیت های AWS E316LT1-1 با فیلر PD.PAPF.PB و گاز (EN ۴۳۹) C1	۴۳ ۳
۳	تعمیر عیوب جوش	-نایپوستگی ها و عیوب احتمالی ایجاد شده در فرآیند FCAW ، چگونگی تعمیر عیوب جوش -تعمیر عیوب جوش در فرآیند FCAW	۲ ۳

ج: منبع درسی: ((مؤلف/امتراجم)، عنوان منبع، ناشر، سال انتشار)

- تمام استانداردهای ذکر شده در ریز محتوا به عنوان منبع درسی قابل استناد می باشد

- ISO ۴۰۶۳: ۱۳۶, ۱۳۷, ۱۳۸

- ESAB Stainless(Reg.No XA ۰۰۰۴۸۸۲۰)



د) استانداردهای آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب) درس: جوشکاری قوسی با سیم توبودری FCAW

۱- ویژگی های مدرس: (درجه علمی - سوابق تخصصی و تجربی):

- حداقل مدرک تحصیلی دانشگاهی، نام رشته/رشته های تحصیلی متوجه: کارشناسی جوش، مکانیک و متالورژی

- گواهی نامه ها و یا دوره های آموزشی مورد نیاز:

- حداقل سابقه تدریس مرتبط (به سال): ۴ سال

- حداقل سابقه تخصصی در حوزه شغلی مورد نظر (با ذکر حوزه شغلی به سال): ۳ سال

- میزان تسلط به زبان انگلیسی: عالی خوب

- میزان تسلط به رایانه: عالی خوب

- سایر ویژگی ها با ذکر موارد:

۲- مساحت، تجهیزات و وسایل مورد نیاز (براساس کلاس ۲۵ نفره و گروههای آزمایشگاهی و کارگاهی (کارعملی) ۲ نفره)

- مساحت مورد نیاز: ۱- کلاس ۳۰ مترمربع، ۲- آزمایشگاه مترمربع، ۳- کارگاه ۲۵۰ مترمربع، ۴- عرصه مترمربع، ۵- مزرعه مترمربع و سایر موارد با ذکر نام و مقدار

- فهرست ماشین آلات و تجهیزات، وسایل و امکانات مورد نیاز:

۱- دستگاه جوش GMAW سلکتوری ۵۰۰ آمپری

۲- کپسول گاز CO₂ ۴۰ لیتری

۳- سیستم تهویه موضعی

۱۰- سایل کمک آموزشی

۳- روش تدریس وارانه درس: سخنرانی ، مباحثه ای ، تمرین و تکرار ، آزمایشگاهی ، کارگاهی ، پژوهشی گروهی ، مطالعه

موردی ، بازدید علمی تخصصی ، فیلم و اسلامید

۴- نحوه ارزیابی درس با توجه به هدف تعریف شده: آزمون کتبی ، آزمون عملی ، آزمون شفاهی ، ارایه پروژه ،

ارایه نمونه کار





وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
دانشگاه جامع علمی - کاربردی
شورای برنامه‌ریزی آموزشی و درسی علمی - کاربردی

دوره های آموزش عالی تکمیلی بین سطوح تحصیلی
مشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس تک پو دمان
جوشکاری اکسی استیلن، زیر پودری و مقاومتی



گروه: صنعت

مصوب گروه صنعت

بر اساس مصوبه جلسه یکصد و هفتاد و ششم شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی
علمی - کاربردی مورخ ۱۳۹۰/۴/۱۲

مقدمه:

فرایند جوشکاری زیر پودری در سال ۱۹۴۰ میلادی در اکراین به اجرا در آمد که طی سال‌ها تحقیق و پیشرفت صنایع برق و الکترونیک به مرحله پیشرفته امروزی که از جایگاه شاخصی در صنعت جوش برخوردار است، ارتقا یافته است. در این فرایند سیم جوشکاری بطور پیوسته از داخل تورج جوشکاری به طرف قطعه کار هدایت می‌شود و قوس الکتریکی بین سیم و قطعه کار ایجاد می‌گردد. در این روش جوشکاری قبل از برقراری قوس الکتریکی، سطح ناحیه جوش با پودرهای جوشکاری پوشانده شده و با تشکیل قوس در زیر لایه پودر، سرباره ای ایجاد می‌گردد که عمل حفاظت از جوش را انجام می‌دهد. از محسن این نوع فرایند ارزانی مواد مصرفی، امکان انجام جوشکاری هنگام وزش باد‌های ملایم، نرخ رسوب بالا، امکان مکانیزه نمودن سیستم جوشکاری می‌باشد و معايب گرانی تجهیزات، پیچیدگی تنظیمات دستگاه، عدم امکان جوشکاری در تمام وضعیت‌ها و عدم امکان جوشکاری قطعات کمتر از ۵ میلیمتر را دارد.

تعريف و هدف دوره:

با توجه به امکانات و سطح دانش جوشکاری موجود در کشور در مقایسه با کشورهای در حال توسعه صنعتی و با توجه به پتانسیل فراوان کار و نیاز پژوهه‌های عظیم سازندگی و بازسازی در صنایع نفت، بالایش و پتروشیمی، نیروگاهی، خودرو، هواپیما و غیره نیاز مبرم به افزایش فضا و امکانات فنی و ارتقاء سطح کیفی و دانش جوشکاری به گونه‌ای اجتناب پذیری مشخص می‌گردد و هدف از برگزاری دوره جوشکاری اکسی استیلن، زیر پودری و مقاومتی، تربیت تکنسین متخصص در زمینه جوشکاری اکسی استیلن، زیر پودری و مقاومتی می‌باشد.

ضرورت و اهمیت دوره:

با عنایت به اهمیت اصلاح هرم تحصیلی نیروی کار، ارتقاء و توانمند سازی سرمایه‌های انسانی و فراهم ساختن بستر لازم جهت تحول در آموزش‌های مهارت مورد نیازی ملی با رویکرد به تحولات بین‌المللی و اجرای ماده ۲۱ برنامه پنجم توسعه، جرای برنامه و تربیت نیروی کار آمد در زمینه جوشکاری اکسی استیلن، زیر پودری و مقاومتی می‌تواند گام مؤثری در پیشرفت، تقویت و بهینه سازی تولیدات صنعتی باشد.



شایستگی ها، مهارت ها و تخصص های قابل انتظار:

- استفاده از استاندارد ها ، کتب راهنمای نرم افزار های تخصصی
- برآورده موارد و ابزار لازم برای انجام چوشکاری
- بکار گیری و پیاده سازی اصول اینمنی ، بهداشت و محیط زیست و نظارت بر اجرای آن ها
- چوشکاری قطعات فولادی با فرآیند اکسی استیلن
- چوشکاری زیر پودری قطعات فولادی
- چوشکاری مقاومتی قطعات فولادی

سطح آموزشی:

- تکمیلی بین سطوح تحصیلی دیپلم و کاردانی (دیپلم - کاردانی)
- تکمیلی بین سطوح تحصیلی کاردانی و کارشناسی (کاردانی - کارشناسی)
- تکمیلی بین سطوح تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد (کارشناسی - کارشناسی ارشد)
- تکمیلی بین سطوح تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری (کارشناسی ارشد - دکتری)

شغل قابل احراز:

- تکنسین چوشکاری

ضوابط و شرایط پذیرش ورودی:

الف - (حداقل مدرک تحصیلی ارشته تحصیلی / گواهی سلامت، تجربه کاری و ...)

- دیپلم

ب - در صورت نیاز به گذراندن دروس پیش نیاز مطابق جدول زیر ارایه شود:

ساعت			نام درس	کد	ردیف
جمع	عملی	نظری			
			-		
			-		
			-		



الف) جدول ساختار دروس و نحوه اجرای تک پودمان جوشکاری اکسی استیلن ، زیر پودری و مقاومتی

توضیحات (دروس پیش نیاز)	ساعت			نام درس	کد درس
	جمع	عملی	نظری		
	۱۲۰	۹۶	۲۴	جوشکاری اکسی استیلن	
	۴۹	۳۳	۱۶	جوشکاری زیر پودری	
	۴۰	۲۴	۱۶	جوشکاری مقاومتی	
	۲۰۹	۱۵۳	۵۶	جمع کل	

* رعایت توالی در انتخاب درس الزامی می باشد.

ب) جدول مقایسه ای ساعت دروس نظری و عملی

درصد استاندارد	درصد	جمع ساعت	نوع دروس
حد اکثر ۳۰ درصد	۲۶/۸	۵۶	نظری
حد اقل ۷۰ درصد	۷۲/۲	۱۵۳	عملی
۱۰۰	۱۰۰	۲۰۹	جمع

ج) طول و شکل اجرای تک پودمان:

- این تک پودمان حداقل در یک دوره ۱ماهه و حداقل در یک دوره ۲/۵ ماهه قابل ارایه است.
- طول دوره تک پودمان ۵۶ ساعت نظری و ۱۵۳ ساعت عملی است. در مجموع ۲۰۹ ساعت عملی و نظری است
- مجموع ساعت دروس پودمان حد اقل ۱۶۰ و حد اکثر ۴۸۰ است..

د) نحوه ارزیابی پودمان

آزمون کتبی (جامع) ، آزمون عملی (جامع) ، ارایه پروژه ، ارایه نمونه کار و سایر با ذکر مورد قبولی در کلیه دروس پودمان منجر به اخذ گواهینامه پودمان مربوطه می گردد.



نام درس: جوشکاری اکسی استیلن

پیش نیاز / هم نیاز:

الف: هدف درس: ایجاد مهارت در راه اندازی دستگاه های جوشکاری اکسی استیلن ، جوشکاری طبق دستورالعمل G3 و G4 ، جوشکاری فشاری میلگرد با گاز سوختی و کنترل کیفیت جوش

ب: سر فصل آموزشی:

زمان آموزش (ساعت)			رئوس مطالب و ریز محتوا		ردیف
عملی	نظری		ریز محتوا	رئوس مطالب	
۲	۳		<ul style="list-style-type: none"> - خواص و نحوه اثیار گاز استیلن و اکسیژن استانداردهای تجهیزات جوشکاری گاز برگولاتور های فشار ISO ۲۵۰۲/ISO ۷۲۹۱ و وسائل ایمنی ISO ۵۱۷۵ و شیلنگ ها و اتصال دهنده های شیلنگ ISO ۳۸۴۱، گاز های سوختی، خواص و کاربرد آن ها، انواع شعله (شعله های خنثی، احیاء و اکسید کننده) - کنترل و بررسی سیستم تجهیزات اکسی استیلن و راه اندازی آن 	راه اندازی تجهیزات جوشکاری اکسی استیلن	۱
۷۶	۶		<ul style="list-style-type: none"> - اقدامات احتیاطی و بهداشتی در فرآیند جوشکاری گاز (گاز ها، تجزیه استیلن، جابجایی سیلندر گاز، مواد اشتعال زا و آتش نشانی)، وضعیت های جوشکاری طبق دستورالعمل G3, G4. - انواع سیم جوش مصرفی چهت جوشکاری فولاد های کم کربن، روش جوشکاری پیش دستی(leftward welding) و پس دستی(rightward welding)، مزایا و معایب آن - استفاده از وسائل حفاظت شخصی هنگام جوشکاری، گرده سازی بر روی ورق با ضخامت های مختلف در وضعیت PA، جوشکاری پیش دستی اتصال لب به لب درز ساده قطعات فولادی با ضخامت بیشتر از ۱ میلیمتر در وضعیت های Thin plate ($t < 3 mm$) PA, PF, PC, PE - جوشکاری پس دستی اتصال لب به لب درز جناقی یک طرفه قطعات فولادی با ضخامت بیشتر از ۳ میلیمتر در وضعیت های Thick plate ($t > 3 mm$) PA, PF, PC 	جوشکاری طبق دستورالعمل G3 و G4	۲
۱۶	۱۲		<ul style="list-style-type: none"> - انواع میلگرد، استانداردهای مربوطه و کاربرد آن ها، استاندارد DIN ۴۸۸, AWS D1.4 - اصول جوشکاری فشاری میلگرد، مزایا، معایب و کاربرد آن ها، انواع اره های مخصوص برش آرماتور از لحاظ ابعاد، انواع مونتاژ و نحوه آن و ابزار مورد استفاده، نحوه راه اندازی دستگاه جوشکاری سریه سر میلگرد، آزمون های مخبر و غیر مخبر مرتبه با جوشکاری فشاری میلگرد - جوشکاری فشاری سر به سر میلگرد ها، مونتاژ میلگرد ها - راه اندازی دستگاه جوشکاری سر به سر میلگرد، برش میلگرد ها 	جوشکاری فشاری میلگرد با گاز سوختی	۳
۲	۳		<ul style="list-style-type: none"> - انواع ناپوستگی و معایب ایجاد شده در جوشکاری اکسی استیلن، چگونگی فرآیند تعمیر عیوب جوش - تعمیر جوش معموب ناشی از فرآیند اکسی استیلن 	کنترل کیفیت جوش	۴

ج: منبع درسی: ((مؤلف امترجم)، عنوان منبع، ناشر، سال انتشار))

علی رمضانخانی، جوشکاری اکسی استیلن و لحیم کاری سخت

-DAIA CORPORATION JAPON , PRESSURE WELDING EQUIPMENT

- تمام استانداردهای ذکر شده در ریز محتوا به عنوان منبع درسی قابل استناد می باشد
- شرکت صراف آفتاب تابان، نحوه کار با دستگاه GAS PRESSURE



د) استانداردهای آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب) درس: جوشکاری اکسی استیلن

- ویژگی های مدرس: (درجه علمی - سوابق تخصصی و تجربی):

- حداقل مدرک تحصیلی دانشگاهی، نام رشته ارشته های تحصیلی متوجه: کارشناسی جوش، مکانیک و متالورژی

- گواهی نامه ها و یا دوره های آموزشی مورد نیاز:

- حداقل ساله تدریس مرتبط (به سال): ۴ سال

- حداقل سابقه تخصصی در حوزه شغلی مورد نظر (با ذکر حوزه شغلی به سال): ۴ سال

- میزان تسلط به زبان انگلیسی: عالی خوب

- میزان تسلط به رایانه: عالی خوب

- سایر ویژگی ها با ذکر موارد:

۲- مساحت، تجهیزات و وسایل مورد نیاز (براساس کلاس ۲۵ نفره و گروههای آزمایشگاهی و کارگاهی (کارعملی) ۲ نفره)

۱- مساحت مورد نیاز: ۱- کلاس ۳۰ مترمربع، ۲- آزمایشگاه مترمربع، ۳- کارگاه ۲۵۰ مترمربع، ۴- عرصه مترمربع، ۵- مزرعه

متربع و سایر موارد با ذکر نام و مقدار

- فهرست ماشین آلات و تجهیزات، وسایل و امکانات مورد نیاز:

۳- کپسول اطفا حریق

۲- دستگاه جوشکاری سر به سر میلگرد

۱- رایانه

۶- کپسول استیلن

۵- کپسول اکسیژن

۴- جعبه کمک های اولیه

۹- مانومتر اکسیژن

۸- شیر یک طرفه اکسیژن و استیلن

۷- مشعل جوشکاری

۱۲- وسایل حفاظت شخصی

۱۱- وسایل کمک آموزشی

۱۰- مانومتر استیلن

۱۵- برس سیمی

۱۴- ورق ST۳۷

۱۳- میلگرد

۱۷- وسایل کمک آموزشی

۱۶- کولیس

۳- روش تدریس وارانه درس: سخنرانی ، مباحثه ای ، تمرین و تکرار ، آزمایشگاهی ، کارگاهی ، پژوهشی گروهی ، مطالعه

موردی ، بازدید علمی تخصصی ، فیلم و اسلاید

۴- نحوه ارزیابی درس با توجه به هدف تعریف شده: آزمون کتبی ، آزمون عملی ، آزمون شفاهی ، ارایه پروژه ،

ارایه نمونه کار



نام درس: جوشکاری زیر پودری

پیش تیاز / همنیاز:

الف: هدف درس: ایجاد مهارت در آماده سازی قطعات برای جوشکاری زیر پودری . آماده سازی مواد مصرفی . راه اندازی دستگاه جوشکاری زیر پودری و جوشکاری زیر پودری و کنترل کیفیت جوش

ب: سر فصل آموزشی:

زمان آموزش (ساعت)		رئوس مطالب و ریز محتوا		ردیف
عملی	نظری	ریز محتوا	رئوس مطالب	
۳۰	۱۶	<p>- انواع فرآیندهای جوشکاری زیرپودری ،تجهیزات ، محاسن ، محدودیت و کاربردان ها مطابق استاندارد: ISO ۴۰۶۳، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۴، ۱۲۵</p> <p>زیر پودری طبق ۲- ISO ۹۶۹۲ ، مواد مصرفی در جوشکاری زیر پودری شامل فیلر ، پودر و انواع پشت بند مطابق استاندارد (A ۵.۲۲ (WIRE – FLUX),(A ۵.۱۷ EN(۷۶۰ (FLUX) ، ۷۵۶ (WIRE – FLUX)) AWS (FLUX) cv,cc,burn با) ۲۲۵۲۲ (FLUX) DIN (۸۵۷۵ (WIRE) ، ۲۲۵۲۲ (FLUX)) و اثر مقدار ولتاژ و امیر بر روی جوش ، سیستم واحد تعذیه کننده و انواع آن، تکنیک های جوشکاری Tandeven,Twin محاسن و محدودیت های هر یک ، نحوی بازیخت ، نرخ ریزش پودر و اثر basicity (بازیسته) بر سرعت جوشکاری ، نحوی استفاده مجدد از پودر خام موجود روی قطعه</p> <p>- راه اندازی دستگاه جوشکاری و واپر فیدر و تنظیم آن ها با استفاده از وسایل حفاظت فردی هنگام جوشکاری ، جوشکاری قطعه فولاد ST37 به ضخامت ۱۶ میلیمتر بصورت تک سیم و دو سیم در وضعیت PA(1F) مطابق با ۱.۳ Ref No. ISO ۹۶۹۲-۲ ، جوشکاری قطعه فولاد ST37 به ضخامت ۱۶ میلیمتر بصورت تک سیم و دو سیم در وضعیت PB(2F) مطابق با ISO ۹۶۹۲-۲ Ref No. ۱.۴ (جوشکاری منقطع حداقل با ۲ مرتبه restart) جوشکاری قطعه فولاد ST37 به ضخامت ۱۶ میلیمتر بصورت تک سیم و دو سیم در وضعیت (1G) مطابق با ISO ۹۶۹۲-۲ Ref No. ۱.۴ (جوشکاری منقطع حداقل با ۲ مرتبه restart) جوشکاری قطعه فولاد ST37 به ضخامت ۱۶ میلیمتر بصورت تک سیم و دو سیم در وضعیت PA مطابق با ISO ۹۶۹۲-۲ Ref No. ۱.۴ (جوشکاری منقطع حداقل با ۲ مرتبه restart) - مش بندی پودر استفاده شده در جوشکاری برای استفاده مجدد</p>	<p>راه اندازی دستگاه جوشکاری زیر پودری و عملیات جوشکاری زیر پودری</p>	۱
۳	۲	تابیوستگی ها و عیوب رایج در فرآیند جوشکاری زیر پودری و نحوه تعمیر آن ها	کنترل کیفیت جوش	۲

ج: منبع درسی: ((مؤلف/مترجم)، عنوان منبع، ناشر، سال انتشار)

-BSI,Welding and allied processes;joint preparation part ۲:submerged Arc welding of steels

- تمام استانداردهای ذکر شده در ریز محتوا به عنوان منبع درسی قابل استناد می باشد



د) استانداردهای آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب) درس: جوشکاری زیر پودری

۱- ویژگی های مدرس: (درجه علمی - سوابق تخصصی و تجربی):

- حداقل مدرک تحصیلی دانشگاهی، نام رشته/رشته های تحصیلی متوجه: کارشناسی جوش، مکانیک و متالورژی
- گواهی نامه ها و یا دوره های آموزشی مورد نیاز:
- حداقل سابقه تدریس مرتبط (به سال): ۴ سال
- حداقل سابقه تخصصی در حوزه شغلی مورد نظر (با ذکر حوزه شغلی به سال): ۴ سال

۲- میزان تسلط به زبان انگلیسی: عالی خوب

۳- میزان تسلط به رایانه: عالی خوب

۴- سایر ویژگی ها با ذکر موارد:

۵- مساحت، تجهیزات و وسائل مورد نیاز (براساس کلاس ۲۵ نفره و گروههای آزمایشگاهی و کارگاهی (کارعملی) ۲ نفره)

۶- مساحت مورد نیاز: ۱- کلاس ۳۰ مترمربع، ۲- آزمایشگاه مترمربع، ۳- کارگاه ۲۵۰ مترمربع، ۴- عرصه مترمربع، ۵- مزرعه مترمربع و سایر موارد با ذکر نام و مقدار

۷- فهرست ماشین آلات و تجهیزات، وسائل و امکانات مورد نیاز:

- | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| ۱- رایانه | ۲- هیتر پودر | ۳- کپسول اطفا حریق | ۴- جعبه کمک های اولیه | ۵- دستگاه جوشکاری زیر پودری و دو سیمه | ۶- وسائل حفاظت شخصی | ۷- سیم جوش زیر پودری | ۸- تسمه فولادی ST۳۷ |
| ۹- بودر جوش زیر پودری | | | | | | | |

۸- روش تدریس وارانه درس: سخنرانی ، مباحثه ای ، تمرین و تکرار ، آزمایشگاهی ، کارگاهی ، پژوهشی گروهی ، مطالعه ، بازدید علمی تخصصی ، فیلم و اسلاید موردی

۹- نحوه ارزیابی درس با توجه به هدف تعریف شده: آزمون کتبی ، آزمون عملی ، آزمون شفاهی ، ارایه پروژه ، ارایه نمونه کار



نام درس: جوشکاری مقاومتی

پیش نیاز / هم نیاز:

الف: هدف درس: ایجاد مهارت در آماده سازی الکتروود ها ، نقطه جوش زدن ، جوشکاری زانده ای و کنترل کیفیت جوش

ب: سر فصل آموزشی:

عملی	نظری	ساعت	زمان آموزش (ساعت)	رئوس مطالب و ریز محتوا	ردیف
عملی	نظری			ریز محتوا	رئوس مطالب
۲۴	۱۶			- انواع فرآیندهای جوشکاری مقاومتی ، محاسبن ، محدودیت و کاربرد و تجهیزات آن ها مطابق : ISO ۴۰۶۳: Miller-Handbook for Doc.EWF-۵۲۵-۰۱/SV-۱ جوشکاری مقاومتی طبق مراجع: (UG-۰۰۳ ۳۳۵) AWS C1.1 ,Resistance Spot - لحاظ جنس ، شکل و قطعه و نحوه تگهیداری آن ها ، سیستم آبگرد جهت خنک سازی الکتروود ها	آماده سازی الکتروود ها
۸	۶		۸	- توازن جریان و فواصل در نقطه جوش ها ، انواع سیستم های جوشکاری مقاومتی مکانیزه و غیر مکانیزه ، الزامات ایمنی و ارگونومی هنگام جوشکاری مقاومتی - استفاده از وسایل حفاظت فردی هنگام جوشکاری، آماده سازی و تمیز کاری محل اتصال ، راه اندازی دستگاه نقطه جوش بصورت دستی و پیوستنی کی تیز کردن الکتروود های نقطه جوش به روش دستی و ماشینی (Tip dresser) . نقطه جوش زدن ، انجام آزمایش Peel Test جهت جوش مقاومتی (مرجع AWS C1.1) ، تکمیل اطلاعات فنی جوشکاری مقاومتی (AWS C1.1 Resistance Welding Data Sheet) (مرجع AWS C1.1 Resistance Welding Data Sheet)	نقطه جوش زدن
۴	۴		۴	- انواع فرآیندهای جوشکاری زانده ای ، محاسبن ، محدودیت و کاربرد و تجهیزات آن ها مطابق : ISO ۴۰۶۳: ۷۸۲۰. ۷۸۸۵ ، ۷۸۴۰. ۷۸۳. ۷۸۶. ۷۸۵. - جوشکاری زانده ای با فرآیندهای مختلف ، انجام آزمایش Bend Test و Torque Test جهت جوش زانده ای (مرجع AWS B4.0)	جوشکاری زانده ای
۴	۲		۴	- سنایپوستگی هاو عیوب رایج در فرآیند جوشکاری مقاومتی و نحوه تعمیر آن ها ، آزمایشات کیفی جوشکاری مقاومتی طبق مرجع AWS C5.4 ، آزمایشات کیفی جوشکاری زانده ای طبق مرجع AWS B4.0. - انجام آزمایش های تعیین کیفیت جوشکاری نقطه جوش و زانده ای	کنترل کیفیت جوش
ج: منبع درسی: ((مؤلف / مترجم)، عنوان منبع، ناشر، سال انتشار))					
- Hongyan Zhang, Resistance Welding ; Fundamentals and application, Taylor & Francis					
- تمام استاندارد های ذکر شده در ریز محتوا به عنوان منبع درسی قابل استناد می باشد					
- Miller-Handbook for Resistance Spot					

علی - کاربردی



د) استانداردهای آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب) درس: جوشکاری مقاومتی

۱- ویژگی های مدرس: (درجه علمی - سوابق تخصصی و تجربی):

- حداقل مدرک تحصیلی دانشگاهی، نام رشته ارشته های تحصیلی متجانس: کارشناسی جوش، مکانیک و متالورژی

- گواهی نامه ها و یا دوره های آموزشی مورد نیاز:

- حداقل سابقه تدریس مرتبه (به سال): ۴ سال

- حداقل سابقه تخصصی در حوزه شغلی مورد نظر (با ذکر حوزه شغلی به سال): ۴ سال

- میزان تسلط به زبان انگلیسی: عالی خوب

- میزان تسلط به رایانه: عالی خوب

- سایر ویژگی ها با ذکر موارد:

۲- مساحت، تجهیزات و وسایل مورد نیاز (براساس کلاس ۲۵ نفره و گروههای آزمایشگاهی و کارگاهی (کار عملی) ۲ نفره)

- مساحت مورد نیاز: ۱- کلاس ۳۰ مترمربع، ۲- آزمایشگاه مترمربع، ۳- کارگاه ۲۵۰ مترمربع، ۴- عرصه مترمربع، ۵- مزرعه مترمربع و سایر موارد با ذکر نام و مقدار

- فهرست ماشین آلات و تجهیزات، وسایل و امکانات مورد نیاز:

۱- رایانه ۲- دستگاه جوشکاری زانده ای *Capacitor discharge* ۳- کپسول اطفا حریق

۴- جعبه کمک های اولیه ۵- دستگاه نقطه جوش ۶- دستگاه آزمایشگاهی *Erown std*

۷- وسایل حفاظت شخصی ۸- وسایل قطعات فولادی ۹- انواع قطعات فولادی

۳- روش تدریس وارانه درس: سخنرانی ، مباحثه ای ، تمرین و تکرار ، آزمایشگاهی ، کارگاهی ، پژوهشی گروهی ، مطالعه

موردي ، بازدید علمی تخصصی ، فیلم و اسلاید

۴- نحوه ارزیابی درس با توجه به هدف تعریف شده: آزمون کتبی ، آزمون عملی ، آزمون شفاهی ، ارایه پروژه ،

ارایه نمونه کار





وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
دانشگاه جامع علمی - کاربردی
شورای برنامه‌ریزی آموزشی و درسی علمی - کاربردی

دوره های آموزش عالی تکمیلی بین سطوح تحصیلی
مشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس تک پودمان
جوشکاری قویی تحت پوشش گاز محافظ با الکترود تنگستنی
(GTAW)



گروه: صنعت

مصوب گروه صنعت

بر اساس مصوبه جلسه یکصد و هفتاد و ششم شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی
علمی - کاربردی مورخ ۱۳۹۰/۴/۱۲

مقدمه:

جوشکاری قوسی تحت پوشش گاز محافظه با الکترود تنگستنی، *GTAW* (Gas Tungsten Arc Welding)، یکی از فرایندهای جوشکاری ذوبی است که حرارت مورد نیاز جهت ذوب لبه های مورد اتصال از طریق قوس الکتریکی بین توک الکترود تنگستن غیر مصرفی و قطعه کار تأمین می گردد. حفاظت حوضچه مذاب و قوس الکتریکی در مقابل نفوذ هوای اطراف ان توسط اشباع گاز خنثی با خلوص مناسب در اطراف حوضچه مذاب صورت می پذیرداین فرآیند در اروپا به نام *TIG* و در امریکا به نام *GTAW* شناخته شده می باشد از مخایل این فرایند قابلیت جوشکاری اکثر فلزات مانند *Al*, *Mg*، کارابی بالا جهت جوشکاری تعمیراتی امکان مکانیزه نمودن سیستم جوشکاری، امکان جوشکاری در تمام وضعیت ها، بدون جرقه و گل جوش می باشد و معايیت چون گرانی تجهیزات و مواد مصرفی، به صرفه نبودن جوشکاری قطعات بیشتر از ۱۰ میلیمتر، سرعت کم جوشکاری، هزینه زیاد تعمیر و نگهداری سیستم نسبت به *SMAW* را دارد.

تعريف و هدف دوره:

با توجه به امکانات و سطح دانش جوشکاری موجود در کشور در مقایسه با کشورهای در حال توسعه صنعتی و با توجه به پتانسیل فراوان کار و نیاز بروزه های عظیم سازندگی و بازسازی در صنایع نفت، پالایش و پتروشیمی، نیروگاهی، خودرو، هواپیما و غیره نیاز مبرم به افزایش فضا و امکانات فنی و ارتقاء سطح کیفی و دانش جوشکاری به گونه ای اجتناب پذیری مشخص می گردد و هدف از برگزاری جوشکاری قوسی تحت پوشش گاز محافظه با الکترود تنگستنی (*GTAW*)، تربیت تکنسین متخصص در زمینه جوشکاری گلوبی (*Fillet*)، ورق ها و لوله های فولادی کم کربن و زنگ نزن با فرآیند *GTAW* است.

ضرورت و اهمیت دوره:

با عنایت به اهمیت اصلاح هرم تحصیلی نیروی کار، ارتقاء و توانمند سازی سرمایه های انسانی و فراهم ساختن بستر لازم جهت تحول در آموزش های مهارت مورد نیازی ملی با رویکرد به تحولات بین المللی و اجرای ماده ۲۱ برنامه پنجم توسعه اجرای برنامه و تربیت نیروی کار آمد در جوشکاری قوسی تحت پوشش گاز محافظه با الکترود تنگستنی (*GTAW*) می تواند گام موثری در پیشرفت، تقویت و بهینه سازی تولیدات صنعتی باشد.



شاخصهای مهارت‌ها و تخصص‌های قابل انتظار:

استفاده از استانداردها، کتب راهنمای و نرم افزارهای تخصصی
برآورده مواد و ابزار لازم برای آنجام جوشکاری با فرایند *GTAW*
سیکارگیری و پیاده سازی اصول ایمنی، بهداشت و محیط زیست و نظرات بر اجرای آن‌ها
جوشکاری قطعات فولادی کم کربن و زنگ نزن با فرایند *GTAW*

سطح آموزشی:

- تکمیلی بین سطوح تحصیلی دیپلم و کاردانی (دیپلم - کاردانی)
- تکمیلی بین سطوح تحصیلی کاردانی و کارشناسی (کاردانی - کارشناسی)
- تکمیلی بین سطوح تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد (کارشناسی - کارشناسی ارشد)
- تکمیلی بین سطوح تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری (کارشناسی ارشد - دکتری)

شغل قابل احراز:

- تکسین جوشکاری با فرایند *GTAW*

ضوابط و شرایط پذیرش ورودی:

الف - (حداقل مدرک تحصیلی/رشته تحصیلی /گواهی سلامت، تجربه کاری و ...)

- دیپلم

ب - در صورت نیاز به گذراندن دروس پیش نیاز مطابق چدول زیر ارایه شود:

ساعت			نام درس	کد	ردیف
جمع	نظری	عملی			
			-		
			-		
			-		



الف) جدول ساختار دروس و نحوه اجرای تک پودمان جوشکاری قوسی تحت پوشش گاز محافظت با الکترود
تنگستنی (GTAW)

توضیحات (دروس پیش نیاز)	ساعت			نام درس	کد درس
	جمع	عملی	نظری		
	۸۴	۷۲	۱۲	جوشکاری گلویی (Fillet) فولادهای کم کربن و زنگ GTAW زنن با فرآیند	
	۷۰	۶۰	۱۰	جوشکاری ورق های فولادی کم کربن و زنگ زنن با GTAW فرآیند	
	۷۰	۶۰	۱۰	جوشکاری لوله های فولادی کم کربن و زنگ زنن با GTAW فرآیند	
	۲۲۴	۱۹۲	۳۲	جمع کل	

* رعایت توالی در انتخاب درس الزامی می باشد.

ب) جدول مقایسه‌ای ساعت دروس نظری و عملی

درصد استاندارد	درصد	جمع ساعت	نوع دروس
حد اکثر ۳۰ درصد	۱۴/۳	۳۲	نظری
حد اقل ۷۰ درصد	۸۵/۷	۱۹۲	عملی
۱۰۰	۱۰۰	۲۲۴	جمع

ج) طول و شکل اجرای تک پودمان:

- این تک پودمان حداقل در یک دوره ۱/۵ ماهه و حداقل در یک دوره ۳ ماهه قابل ارایه است.
- طول دوره تک پودمان ۳۲ ساعت نظری و ۱۹۲ ساعت عملی است. در مجموع ۲۲۴ ساعت عملی و نظری است
- مجموع ساعت دروس پودمان حد اقل ۱۶۰ و حد اکثر ۴۸۰ است.

د) نحوه ارزیابی پودمان

آزمون کنی (جامع) ، آزمون عملی (جامع) ، ارایه پروژه ، ارایه نمونه کار و سایر با ذکر مورد قبولی در کلیه دروس پودمان منجر به اخذ گواهینامه پودمان مربوطه می گردد.



عملی	نظری	ساعت	نام درس: جوشکاری گلوبی (Fillet) فولادهای کم کربن و زنگ نزن با فر آیند GTAW	پیش نیاز / همنیاز:
۷۲	۱۲			الف: هدف درس: ایجاد مهارت در انتخاب الکترود و آماده سازی آن ، راه اندازی دستگاه جوشکاری GTAW، انتخاب فیلر (سیم جوش)، جوشکاری طبق دستور العمل T1 و T2 و کنترل کیفیت جوش
				ب: سر فصل آموزشی:
زمان آموزش (ساعت)			رئوس مطالب و ریز محتوا	ردیف
عملی	نظری		ریز محتوا	رئوس مطالب
۳	۲		فرآیند GTAW ، کاربرد ، مزایا و محدودیت های آن ، انواع الکترود های تنگستنی و کاربرد آن ها - انتخاب الکترود و آماده سازی آن ها	انتخاب الکترود و آماده سازی آن
۱۱	۳		- انواع دستگاه های جوشکاری GTAW و کاربرد های آن ، پارامتر های یک سیکل کامل جوشکاری شامل: pulse ، محاسن و محدودیت آن در جوشکاری GTAW و اثر فرکانس بالس بر ابعاد و نفوذ جوش ، انواع کپسول گاز و رنگ مشخصه هر یک طبق استاندارد EN ۱۰۸۹ در فرآیند GTAW ، نحوه انتخاب و تنظیم دبی و قطر نازل گاز با توجه به شرایط جوشکاری ، انواع گاز محافظ و اثر هر یک بر جوش طبق استاندارد AWS A5.۲۲ & AWS A5.۹ در فرآیند GTAW در فرآیند - کنترل و بررسی دستگاه جوشکاری و تنظیم پارامتر های آن	راه اندازی دستگاه جوشکاری GTAW
۳	۲		- انواع سیم جوش مصرفی جهت جوشکاری فولاد های کم کربن طبق استاندارد EN ۱۶۶۸ و نحوه انتخاب آن ، انواع سیم جوش مصرفی جهت جوشکاری فولاد های زنگ نزن و نحوه انتخاب آن ، انواع فیلر طبق استاندارد AWS A5.۹ (Stainless Steel Welding Rod) و نحوه انتخاب فیلر طبق مرجع GTAW ESAB Stainless (Reg. No XA ۴۸۸۲۰) (قطعات همچنین فرآیند	انتخاب فیلر (سیم جوش)



		-مشخصات ابعادی جوش <i>fillet</i> (ساق جوش «نوع گلوبی، نفوذ ، تعداد پاس) و عوامل موثر بر آن ها در فرآیند <i>GTAW</i> وضعیت های جوشکاری در سطح <i>T1, T2</i> (استاندارد <i>ISO 6947</i> و <i>EN 12245</i>)، قابلیت جوش پذیری و پیچیدگی های بوجود آمده در جوشکاری فولاد زنگ نزن در فرآیند <i>GTAW</i> ، شرایط خال جوش گلوبی (موقعیت ، طول) و عوامل موثر بر میزان فریت در جوشکاری فولاد های دوبلکس در فرآیند <i>GTAW</i> ، شرایط و ابعاد قطعات نگهدارنده (<i>Stiffener & Bracket</i>) در فرآیند <i>GTAW</i> ، تکنیک چند لایه (<i>Multi Layer</i>) و چند پاسه (<i>Multi Passes</i>) ، محاسبن و محدودیت هریک در فرآیند <i>GTAW</i> ، ماسک جوشکاری و شماره شیشه سیاه برای فرآیند <i>MIG</i> طبق <i>EN 169</i> ، الزامات خاص ایمنی در فرآیند <i>GTAW</i> (نحوه نگهداری الکترود های تنگستن در انبار و چگونگی آماده سازی در جوشکاری)،	
۵۲	۳	-استفاده از وسایل حفاظت فردی هنگام جوشکاری، جوشکاری <i>fillet</i> قطعات فولادی کم کردن <i>PA,PB,PF,PC</i> و زنگ نزن با طرح اتصال <i>T</i> شکل با ضخامت ۵ میلیمتر در وضعیت های <i>PC,PF,PA</i> ، گرده سازی بر روی ورق های فولادی کم کردن و زنگ نزن در وضعیت های <i>Fillet</i> ، جوشکاری قطعات فولادی کم کردن و زنگ نزن با طرح اتصال <i>T</i> شکل با ضخامت بیشتر از ۱ میلیمتر در وضعیت های <i>(Thin plate t<3 mm) PF,PB,PA</i> ، جوشکاری <i>C</i> قطعات فولادی کم کردن و زنگ نزن با ضخامت بیشتر از ۱ میلیمتر در وضعیت <i>(PD)</i> ای خارجی با ضخامت بیشتر از ۱ میلیمتر در وضعیت های <i>(PA,PF,PC)</i> (نفوذ کامل) با دو تکنیک:-جوشکاری با گاز پشت بند - جوشکاری ۲ نفره هم زمان ، جوشکاری <i>Fillet</i> قطعات فولادی کم کردن و زنگ نزن (لوله به صفحه) بصورت دور تا دور (<i>orbital</i>) با ابعاد <i>PF,PB,PD</i> و <i>t>1 mm</i> در <i>D≤80 mm</i> و <i>40≤D≤80 mm</i> در وضعیت های	۴ جوشکاری در <i>T2</i> و <i>T1</i> سطح
۳	۲	-انواع ناپیوستگی ها و معایب ایجاد شده در جوش <i>fillet</i> در فرآیند <i>GTAW</i> و چگونگی فرآیند تعمیر عیوب جوش - پذیرش ابعاد ناپیوستگی های احتمالی در محدوده استاندارد <i>ISO 5817D</i> و تعمیر عیوب احتمالی	۵ کنترل کیفیت جوش

ج: منبع درسی: ((مؤلف/مترجم)، عنوان منبع، ناشر، سال انتشار)
 تمام استاندارد های ذکر شده در ریز محتوا به عنوان منبع درسی قابل استناد می باشد
-MILLER, Guidelines for Gas Tungsten Arc Welding (GTAW)
-علی رمضانخانی، جوشکاری آرگون، انتشارات فدک



د) استانداردهای آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب) درس: جوشکاری گلوبی (Fillet) فولادهای کم کربن و زنگ نزن با فرآیند GTAW

۱- ویژگی های مدرس: (درجه علمی - سوابق تخصصی و تجربی):

- حداقل مدرک تحصیلی دانشگاهی، نام رشته ارشته های تحصیلی متجانس: کارشناسی جوش، مکانیک و متالورژی

- گواهی نامه ها و یا دوره های آموزشی مورد نیاز:

- حداقل سایقه تدریس مرتبط (به سال): ۴ سال

- حداقل سابقه تخصصی در حوزه شغلی مورد نظر (با ذکر حوزه شغلی به سال): ۴ سال

- میزان تسلط به زبان انگلیسی: عالی خوب

- میزان تسلط به رایانه: عالی خوب

- سایر ویژگی ها پا ذکر موارد:

۲- مساحت، تجهیزات و وسایل مورد نیاز (براساس کلاس ۲۵ نفره و گروههای آزمایشگاهی و کارگاهی (کار عملی) ۲ نفره)

- مساحت مورد نیاز: ۱- کلاس ۳۰ مترمربع، ۲- آزمایشگاه مترمربع، ۳- کارگاه ۲۵۰ مترمربع، ۴- عرصه مترمربع، ۵- مزرعه مترمربع و سایر موارد با ذکر نام و مقدار

- فهرست ماشین آلات و تجهیزات، وسایل و امکانات مورد نیاز:

۱- دستگاه جوش TIG

۲- کپسول گاز آرگون

۳- دستگاه سنگ سنباده دو طرفه

۴- قیچی ورق بری گیوتین

۵- جعبه کمک های اولیه

۶- سیستم تهویه

۷- سیم جوش مسوار

۸- الکترود تنگستن

۹- کپسول آتشنشانی

۱۰- ورق فولادی ST37

۱۱- ابزارهای ایمنی

۱۱- سیم جوش مسوار

۱۲- ورق فولادی زنگ نزن

۱۲- وسایل کمک آموزشی

۱۳- زل PASSIVE

۳- روش تدریس وارائه درس: سخنرانی ، مباحثه ای ، تمرین و تکرار ، آزمایشگاهی ، کارگاهی ، پژوهشی گروهی ، مطالعه

موردی ، بازدید علمی تخصصی ، فیلم و اسلاید

۴- نحوه ارزیابی درس با توجه به هدف تعریف شده: آزمون کتبی ، آزمون عملی ، آزمون شفاهی ، ارایه پروژه

ارایه تمونه کار



عملی	نظری		نام درس: جوشکاری ورق های فولادی کم کربن و زنگ نزن با فرایند <i>GTAW</i>
۶۰	۱۰	ساعت	پیش نیاز اهم نیاز:
الف: هدف درس: ایجاد مهارت در انتخاب الکترود و آماده سازی آن ، راه اندازی دستگاه جوشکاری <i>GTAW</i> ، انتخاب فیلر (سیم جوش)، جوشکاری طبق دستور العمل <i>T3</i> و <i>T4</i> و کنترل کیفیت جوش			
			ب: سر فصل آموزشی:
زمان آموزش (ساعت)	عملی	نظری	رئوس مطالب و ریز محتوا
			رئوس مطالب
۵	۵		- انواع سیم جوش مصرفی جهت جوشکاری فولاد های زنگ نزن و کم کربن - انتخاب جنس و قطر فیلر بر اساس جنس و ضخامت قطعه کار و نوع طرح اتصال
۴۵	۳		- توصیه های آماده سازی اتواع درز در فرایند <i>GTAW</i> طبق استاندارد <i>ISO ۹۶۹۲-۱</i> ، مشخصات جوش <i>butt</i> (گلویی جوش، انواع طرح اتصال) در فرایند <i>GTAW</i> ، وضعیت های جوشکاری طبق دستور العمل <i>T4, T3</i> طبق مستندات <i>IHW</i> (استاندارد <i>ISO ۶۹۴۷</i> و <i>EN ۱۲۲۴۵</i>) - استفاده از وسایل حفاظت فردی هنگام جوشکاری ، کنترل و بررسی دستگاه جوشکاری و تنظیم پارامتر های آن . جوشکاری اتصال لب به لب درز ساده قطعات فولادی کم کربن با ضخامت <i>t > 1 mm</i> در وضعیت های <i>PA, PF, PC, PE</i> ، بدون پشت بند و از یک طرف(<i>thin ss nb</i>) - جوشکاری اتصال لب به لب درز ساده قطعات فولادی کم کربن با ضخامت <i>t > 5 mm</i> در <i>plate t < 3 mm</i> وضعیت های <i>PA, PF, PC, PE</i> ، بدون پشت بند و از یک طرف(<i>thick plate t > 3 ss nb</i>) - جوشکاری اتصال لب به لب درز ساده قطعات فولادی زنگ نزن با ضخامت <i>t > 1 mm</i> در <i>mm</i> ، جوشکاری اتصال لب به لب درز ساده قطعات فولادی زنگ نزن با ضخامت <i>t > 5 mm</i> در <i>Gas back</i> . وضعیت های <i>PA, PF, PC, PE</i> بدون پشت بند با تکنیک های: گاز پشتی(<i>Gas back</i>). جوشکاری دو نفره از طرف و جوشکاری با سیم جوش تو بودری زنگ نزن مخصوص <i>Thin TIG</i> (<i>plate t < 3 mm</i>)، جوشکاری اتصال لب به لب قطعات فولادی زنگ نزن با ضخامت <i>t > 5 mm</i> در <i>Gas back</i> . وضعیت های <i>PA, PF, PC, PE</i> بدون پشت بند با تکنیک های: گاز پشتی(<i>Gas back</i>). جوشکاری دو نفره از دو طرف و جوشکاری با سیم جوش تو بودری زنگ نزن مخصوص <i>TIG</i> (<i>Thick plate t > 3 mm</i>)
۱۰	۲		- انواع ناپیوستگی و معایب ایجاد شده در جوش <i>butt</i> در فرایند <i>GTAW</i> ، چگونگی فرایند تعمیر عیوب جوش - تعمیر عیوب جوش
			کنترل کیفیت جوش
			ج: منبع درسی: ((مؤلف امترجم)، عنوان منبع، ناشر، سال انتشار) - تمام استاندارد های ذکر شده در ریز محتوا به عنوان منبع درسی قابل استناد می باشد - <i>MILLER, Guidelines for Gas Tungsten Arc Welding (GTAW)</i> - علی رمضانخانی، جوشکاری آرگون، انتشارات فدک



د) استانداردهای آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب درس: جوشکاری ورق های فولادی کم کربن و زنگ
زن با فرایند GTAW

۱- ویژگی های مدرس: (درجه علمی - سوابق تخصصی و تجربی):

- حداقل مدرک تحصیلی دانشگاهی، نام رشته ارشته های تحصیلی منتجانس؛ کارشناسی جوش، مکانیک و متالورژی

- گواهی نامه ها و یا دوره های آموزشی مورد نیاز:

- حداقل سالیقه تدریس مرتبط (به سال): ۴ سال

- حداقل سالیقه تخصصی در حوزه شغلی مورد نظر (با ذکر حوزه شغلی به سال): ۴ سال

- میزان تسلط به زبان انگلیسی: عالی خوب

- میزان تسلط به رایانه: عالی خوب

- سایر ویژگی ها با ذکر موارد:

۲- مساحت، تجهیزات و وسایل مورد نیاز (براساس کلاس ۲۵ نفره و گروههای آزمایشگاهی و کارگاهی (کار عملی) ۲ نفره)

- مساحت مورد نیاز: ۱- کلاس ۳۰ مترمربع، ۲- آزمایشگاه مترمربع، ۳- کارگاه ۲۵۰ مترمربع، ۴- عرصه مترمربع، ۵- مزرعه مترمربع و سایر موارد با ذکر نام و مقدار

- فهرست ماشین آلات و تجهیزات، وسایل و امکانات مورد نیاز:

۱- دستگاه جوش TIG

۲- کپسول گاز آرگون

۳- دستگاه سنگ سنباده دو طرفه

۴- قیچی ورق بری گیوتین

۵- جعبه کمک های اولیه

۶- سیستم تهویه

۷- سیم جوش مسوار

۸- سیم جوش فولاد زنگ نزن

۹- تسمه فولادی ST۳۷ و زنگ نزن

۱۰- وسایل کمک آموزشی

۱۱- الکتروود تنگستن

۱۲- تسمه فولادی ST۳۷ و زنگ نزن

۱۳- لوله فولادی کم کربن و زنگ نزن

۱۴- ورق فولادی ST۳۷ و زنگ نزن

۱۵- روش تدریس وارانه درس: سخنرانی ، مباحثه ای ، تمرین و تکرار ، آزمایشگاهی ، کارگاهی ، پژوهشی گروهی ، مطالعه ، بازدید علمی تخصصی ، فیلم و اسلاید

۱۶- ارایه نمونه کار

۱۷- زل Passive



عملی	نظری		GTAW	نام درس: جوشکاری لوله های فولادی کم کربن و زنگ نزن با فرآیند GTAW
۶۰	۱۰	ساعت		پیش نیاز / همنیاز:
الف: هدف درس: ایجاد مهارت در انتخاب الکترود و آماده سازی آن ، راه اندازی دستگاه جوشکاری GTAW ، انتخاب فیلر (سیم جوش)، جوشکاری طبق دستور العمل T5 و T6 و کنترل کیفیت جوش				
ب: سر فصل آموزشی:				
زمان آموزش (ساعت)			رئوس مطالب و ریز محتوا	ردیف
عملی	نظری		ریز محتوا	رئوس مطالب
۲	۲		- انتخاب جنس و قطر فیلر بر اساس جنس و خصامت قطعه کار و نوع طرح اتصال	۱ انتخاب فیلر (سیم جوش)
۴۸	۶		<p>- وضعیت های جوشکاری در سطح T5, T6 در مراجع IW (استاندارد ISO ۶۹۴۷) و EN ۱۲۲۴۵ . جوش butt در لوله و مشخصات جوش آن در فرآیند GTAW اصول عملیات حرارتی موضعی لوله ها طبق استانداردهای AWS D10.10، مشخصات کنترل کیفی جوشکاران لوله طبق AWS D10.9 ، آزمایش Nick Break Test (AWS D10.12) طبق دستورالعمل</p> <p>- استفاده از وسائل حفاظت فردی هنگام جوشکاری، کنترل و بررسی دستگاه جوشکاری و تنظیم پارامتر های آن، جوشکاری اتصال لب به لب درز ساده لوله های فولاد زنگ نزن بصورت دور تا دور(orbital) با ضخامت امیلیمتر و قطر خارجی $12 \leq D \leq 25 mm$ در وضعیت های PA, PC, PF, H-L-45 بدون فیلر و بدون پشت بند از یک طرف(ss, nb, nm) . جوشکاری اتصال لب به لب درز ساده لوله های فولاد کربنی بصورت دور تا دور(orbital) با ابعاد $t > 1 mm$ در $mm 89-40 \leq D \leq 89-40$ در PA, PC, PF, H-L-45 بصورت چند پاسه و چند لایه(sl, ml) بدون پشت بند و از یک طرف(ss nb) . جوشکاری اتصال لب به لب درز جناغی لوله های فولاد کربنی بصورت دور تا دور(orbital) با ابعاد $76 \leq D \leq 101 mm$ در $t > 1 mm$ در PA, PC, PF, H-L-45 بصورت چند پاسه و چند لایه(sl, ml) بدون پشت بند و از یک طرف(ss nb) . جوشکاری اتصال لب به لب درز جناغی لوله های فولاد زنگ نزن بصورت دور تا دور(orbital) با ابعاد $76 \leq D \leq 101 mm$ در $t > 1 mm$ در PA, PC, PF, H-L-45 بصورت سه راهی(orbital) با ابعاد $40 \leq D \leq 89 mm$ و $t > 3 mm$ در H-L-45 تکمیل فرم خام عملیات حرارتی موضعی طبق AWS D10.10 ، انجام آزمایش Nick Break Test (AWS D10.12) طبق دستورالعمل</p>	جوشکاری در سطح T5 و T6
۱۰	۲		<p>- انواع ناپیوستگی و معایب ایجاد شده در جوش های butt در لوله ، چگونگی فرآیند تعمیر عیوب جوش</p> <p>- تعمیر عیوب احتمالی</p>	کنترل کیفیت جوش

ج: منبع درسی: ((مؤلف/مترجم)، عنوان منبع، ناشر، سال انتشار))

- تمام استانداردهای ذکر شده در ریز محتوا به عنوان منبع درسی قابل استناد می باشد

-MILLER, Guidelines for Gas Tungsten Arc Welding (GTAW)

--علی رمضانخانی، جوشکاری آرگون، انتشارات فدک



د) استانداردهای آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب) درس: جوشکاری لوله های فولادی کم کربن و زنگ نزن با فرآیند GTAW

۱- ویژگی های مدرس: (درجه علمی - سوابق تخصصی و تجربی):

- حداقل مدرک تحصیلی دانشگاهی، نام رشته/رشته های تحصیلی متجانس: کارشناسی جوش، مکانیک و متالورژی
- گواهی نامه ها و با دوره های آموزشی مورد نیاز:
- حداقل سابقه تدریس مرتبط (به سال): ۴ سال
- حداقل سابقه تخصصی در حوزه شغلی مورد نظر (با ذکر حوزه شغلی به سال): ۴ سال
- میزان تسلط به زبان انگلیسی: عالی خوب
- میزان تسلط به رایانه: عالی خوب
- سایر ویژگی ها با ذکر موارد:

۲- مساحت، تجهیزات و وسائل مورد نیاز (براساس کلاس ۲۵ نفره و گروههای آزمایشگاهی و کارگاهی (کار عملی) ۲ نفره)

مساحت مورد نیاز: ۱- کلاس ۳۰ مترمربع، ۲- آزمایشگاه مترمربع، ۳- کارگاه ۲۵۰ مترمربع، ۴- عرصه مترمربع، ۵- مزرعه مترمربع و سایر موارد با ذکر نام و مقدار

فهرست ماشین آلات و تجهیزات، وسائل و امکانات مورد نیاز:

۱- دستگاه جوش TIG	۴- قیچی ورق بری گیوتین	۷- رایانه
۲- کپسول گاز آرگون	۵- جعبه کمک های اولیه	۸- وسائل حفاظت شخصی
۳- دستگاه سنگ سنباده دو طرفه	۶- سیستم تهویه	۹- کپسول آتشنشانی
۱۰- وسائل کمک آموزشی	۱۱- لوله فولادی زنگ نزن و کم کربن	۱۲- انواع فیلر
۱۳- صفحه سنگ ساب و برش	۱۴-	

۳- روش تدریس وارانه درس: سخنرانی ، مباحثه ای ، تمرین و تکرار ، آزمایشگاهی ، کارگاهی ، پژوهشی گروهی ، مطالعه ، بازدید علمی تخصصی ، فیلم و اسلاید ، موردی

۴- نحوه ارزیابی درس با توجه به هدف تعریف شده: آزمون کتبی ، آزمون عملی ، آزمون شفاهی ، ارایه پروژه ، ارایه نمونه کار





وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
دانشگاه جامع علمی - کاربردی
شورای برنامه‌ریزی آموزشی و درسی علمی - کاربردی

دوره های آموزش عالی تکمیلی بین سطوح تحصیلی
مشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس تک پودمان
کنترل کیفیت در جوش



گروه: صنعت

مصوب گروه صنعت

بر اساس مصوبه جلسه یکصد و هفتاد و ششم شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی
علمی - کاربردی مورخ ۱۳۹۰/۴/۱۲

مقدمه:

تضمين کيفيت فرایند های صنعتی در سال های اخیر امری اجتناب ناپذیر است که با توجه به نوع فرایند دارای دستورالعمل های خاص می باشند. فرایند یعنی چگونگی تبدیل مواد ورودی به محصول خروجی که جوشکاری از نوع فرایند های ویژه می باشد. فرایند های ویژه ان دسته از فرایند هایی هستند که تنها با انجام بازرگانی محصول نمی توان نتيجه مورد نیاز را تضمين نمود، زیرا پارامتر های انتخابی و تحملی نیز بر فرایند اثر دارند. پارامتر های انتخابی جوشکاری مانند تعیین دستگاه جوشکاری، نوع و قطر الکترود مصرفی و پارامتر های تحملی مانند رطوبت محیط، سرعت باد، شدت بارندگی و خستگی جوشکار. نمونه های دیگر فرایند های ویژه عبارتند از آزمون های غیر مخرب و عملیات حرارتی. فرایند تولید یک قطعه و یا سازه ممکن است همراه با ایجاد نایپوستگی در انواع و ابعاد مختلف باشد که موجب کاهش شدید کيفيت محصول گردد که می بايست با بهره گیری از روش های صحیح و مناسب بازرگانی، تسبیت به شناسایی و رفع آن ها و همچنین پیش گیری از بروز مجدد آن ها اقدام گردد. نیاز های اساسی جهت تامین کيفيت جوش عبارتند از جوشکاران تایید شده، تجهیزات و هماهنگ کنندگان جوشکاری. انواع روش های کنترل کيفيت جوش و سازه های جوشکاری شده شامل روش هایی می باشند که جهت تعیین سالم بودن جوش (قابلی در آزمون های NDT) و یا درستی جوش (قابلی در آزمون های Proof testing و DT, NDT) طبق دستورالعمل های مشخص و استاندارد های تعریف شده مورد استفاده قرار می گیرند.

تعريف و هدف دوره:

با توجه به امکانات و سطح دانش جوشکاری موجود در کشور در مقایسه با کشورهای در حال توسعه صنعتی و با توجه به پتانسیل فراوان کار و نیاز پروره های عظیم سازندگی و بازسازی در صنایع نفت، پالایش و پتروشیمی، نیروگاهی، خودرو، هواپیما و غیره نیاز مبرم به افزایش فضا و امکانات فنی و ارتقاء سطح کيفی و دانش جوشکاری به گونه ای اجتناب پذیری مشخص می گردد و هدف از برگزاری دوره کنترل کيفيت در جوش، تربیت تکنسین متخصص در زمینه آزمون های مخرب، غیر مخرب و کنترل کيفيت جوش می باشد.

ضرورت و اهمیت دوره:

با عنایت به اهمیت اصلاح هرم تحصیلی نیروی کار، ارتقاء و توانمند سازی سرمایه های انسانی و فراهم ساختن بستر لازم جهت تحول در آموزش های مهارت موردنیازی ملی با رویکرد به تحولات بین المللی و اجرای ماده ۲۱ برنامه پنجم توسعه اجرای برنامه و تربیت نیروی کار آمد در زمینه کنترل کيفيت در جوش می تواند گام موثری در پیشرفت، تقویت و بهینه سازی تولیدات صنعتی باشد.



شایستگی ها، مهارت ها و تخصص های قابل انتظار:

استفاده از استاندارد ها ، کتب راهنمای نرم افزار های تخصصی
سیرآورده مواد و ابزار لازم برای انجام آزمون های غیر مخرب و مخرب
سبکار گیری و پیاده سازی اصول ایمنی ، بهداشت و محیط زیست و نظارت بر اجرای آن ها
انجام تست های غیر مخرب و مخرب
کنترل کیفیت جوش

سطح آموزشی:

- تکمیلی بین سطوح تحصیلی دیپلم و کارشناسی (دیپلم - کارشناسی)
- تکمیلی بین سطوح تحصیلی کارشناسی و کارشناسی (کارشناسی - کارشناسی)
- تکمیلی بین سطوح تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد (کارشناسی - کارشناسی ارشد)
- تکمیلی بین سطوح تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری (کارشناسی ارشد - دکتری)

شغل قابل احراز:

تکنسین کنترل کیفی جوش

ضوابط و شرایط پذیرش ورودی:

الف - (حداقل مدرک تحصیلی ارشته تحصیلی / گواهی سلامت، تجربه کاری و ...)

-دیپلم

ب - در صورت نیاز به گذراندن دروس پیش نیاز مطابق جدول زیر ارایه شود:

ساعت				نام درس	کد	ردیف
نظری	عملی	جمع				
			-			
			-			
			-			



الف) جدول ساختار دروس و نحوه اجرای تک پو demean کنترل کیفیت در جوش

توضیحات (دروس پیش نیاز)	ساعت			نام درس	کد درس
	جمع	عملی	نظری		
	۲۱۴	۱۴۴	۷۰	تست های غیر مخرب	
	۷۶	۶۰	۱۶	تست های مخرب	
	۹۲	۶۰	۳۲	کنترل کیفیت جوش	
	۳۸۰	۲۶۴	۱۱۶	جمع کل	

* رعایت توالی در انتخاب درس الزامی می باشد.

ب) جدول مقایسه‌ای ساعت دروس نظری و عملی

درصد استاندارد	درصد	جمع ساعت	نوع دروس
حد اکثر ۳۰ درصد	۳۰	۱۱۶	نظری
حد اقل ۷۰ درصد	۷۰	۲۶۴	عملی
۱۰۰	۱۰۰	۳۸۰	جمع

ج) طول و شکل اجرای تک پو demean:

- این تک پو demean حداقل در یک دوره ۲ ماهه و حد اکثر در یک دوره ۴/۵ ماهه قابل ارایه است.
- طول دوره تک پو demean ۱۶ ساعت نظری و ۲۶۴ ساعت عملی است. در مجموع ۳۸۰ ساعت عملی و نظری است.
- مجموع ساعت دروس پو demean حد اقل ۱۶۰ و حد اکثر ۴۸۰ است.

ه) نحوه ارزیابی پو demean

آزمون کتبی (جامع) ، آزمون عملی (جامع) ، ارایه پژوهه ، ارایه تموث کار و سایر با ذکر مورد قبولی در کلیه دروس پو demean منجر به اخذ گواهینامه پو demean مربوطه می گردد.



نام درس: تست های غیر مخرب

پیش نیاز / هم نیاز:

الف: هدف درس: ایجاد مهارت در انجام آزمون های غیر مخرب VT , PT , MT , UT و RT

ب: سر فصل آموزشی:

ردیف	رئوس مطالب	ریز محتوا	ریز محتوا	زمان آموزش (ساعت)	عملی	نظری
۱	آزمون VT	- انواع ناپیوستگی ها طبق استاندارد ISO ۶۵۲۰-۱، آزمون های غیر مخرب VT و کاربردهای آن، فرآیند آزمون چشمی VT .	- تشخیص چشمی ناپیوستگی ها، اندازه گیری ناپیوستگی ها و تطبیق با محدوده پذیرش طبق استاندارد ISO ۵۸۱۷ و سایر استانداردها، مستند سازی ناپیوستگی ها و عیوب و اعلام پذیرش یا عدم پذیرش	۴۰	۲۰	
۲	آزمون PT	- فرآیند آزمون PT - آماده سازی قطعه برای آزمون مایعات نافذ مایعات نافذ با استناد به روش انجام کار، تشخیص چشمی ناپیوستگی ها در آزمون مایعات نافذ، تفسیر نتایج با استناد به استانداردهای مربوطه و مستند سازی		۲۴	۱۰	
۳	آزمون MT	- فرآیند آزمون MT - آماده سازی قطعه برای آزمون ذرات مغناطیسی اعمال جریان مغناطیسی و نشت یابی مغناطیسی با استفاده از استانداردهای مربوطه، تشخیص چشمی ناپیوستگی ها در آزمون ذرات مغناطیسی، تفسیر نتایج با استناد به استانداردهای مربوطه و مستند سازی		۲۰	۱۰	
۴	آزمون UT	- فرآیند آزمون UT - تنظیم دستگاه UT . آماده سازی سطح قطعات، انتخاب تجهیزات بر اساس استانداردهای مربوطه، تفسیر نتایج با استناد به استانداردهای مربوطه و مستند سازی		۴۰	۱۵	
۵	آزمون RT	- فرآیند آزمون RT - انتخاب تجهیزات آزمون با توجه به نکات ایمنی، تابش اشعه و اثر گذاری روی فیلم طبق دستورالعمل ها، ظهور و ثبوت فیلم، تفسیر نتایج با استناد به استانداردهای مربوطه و مستند سازی		۲۰	۱۵	

ج: منبع درسی: ((مؤلف/ترجم)، عنوان منبع، ناشر، سال انتشار))

ASM

HANDBOOK, volume ۱۷, Non destructive evaluation and quality control

- تمام استانداردهای ذکر شده در ریز محتوا به عنوان منبع درسی قابل استناد می باشد



۵) استانداردهای آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب) درس: تست های غیر مخرب

۱- ویژگی های مدرس: (درجه علمی - سوابق تخصصی و تجربی):

- حداقل مدرک تحصیلی دانشگاهی، نام رشته/رشته های تحصیلی متخصص: کارشناسی جوش، متالورژی و بازرگانی فنی
- گواهی نامه ها و یا دوره های آموزشی مورد نیاز: مدارک سطح ۲ آزمون های غیر مخرب
- حداقل سال پیش تدریس مرتبط (به سال): ۴ سال
- حداقل سال پیش تخصصی در حوزه شغلی مورد نظر (با ذکر حوزه شغلی به سال): ۳ سال
- میزان تسلط به زبان انگلیسی: عالی خوب
- میزان تسلط به رایانه: عالی خوب
- سایر ویژگی ها با ذکر موارد:

۲- مساحت، تجهیزات و وسائل مورد نیاز (براساس کلاس ۲۵ نفره و گروههای آزمایشگاهی و کارگاهی (کارعملی) ۲ نفره)

مساحت مورد نیاز: ۱- کلاس ۳۰ مترمربع، ۲- آزمایشگاه مترمربع، ۳- کارگاه ۷۰ مترمربع، ۴- عرصه مترمربع، ۵- مزرعه مترمربع و سایر موارد با ذکر نام و مقدار

فهرست ماشین آلات و تجهیزات، وسائل و امکانات مورد نیاز:

۳- مجموعه تجهیزات <i>MT</i>	۲- مجموعه تجهیزات <i>PT</i>	۱- مجموعه تجهیزات تفسیر فیلم <i>RT</i>
۶- مجموعه اسپری های <i>PT</i>	۵- مجموعه تجهیزات <i>VT</i>	۴- مجموعه تجهیزات <i>UT</i>
۹- وسائل کمک آموزشی	۸- دستکش لاستیکی	۷- مجموعه اسپری های <i>MT</i>
۱۰- رایانه		

۳- روش تدریس وارانه درس: سخنرانی ، مباحثه ، تمرین و تکرار ، آزمایشگاهی ، کارگاهی ، پژوهشی گروهی ، مطالعه ، بازدید علمی تخصصی ، فیلم و اسلاید

۴- نحوه ارزیابی درس با توجه به هدف تعریف شده: آزمون کتبی ، آزمون عملی ، آزمون شفاهی ، ارایه پروژه ، ارایه نمونه کار



عملی	نظری	ساعت	نام درس: تست های مخرب پیش نیاز/هم نیاز:	
۶۰	۱۴		الف: هدف درس: ایجاد مهارت در انجام متالوگرافی و انجام آزمایش کشش، خمش، ضربه و سختی سنجی ب: سر فصل آموزشی:	
زمان آموزش (ساعت)	رئوس مطالب و ریز محتوا			ردیف
عملی	نظری	ریز محتوا	رئوس مطالب	
۱۵	۳	<ul style="list-style-type: none"> - خواص مکانیکی مواد ، آزمون های مخرب ، انواع و کاربردهای آن در جوش ، نحوه آماده سازی قطعات جهت آزمون های مخرب طبق استاندارد الزامات آزمون های مکانیکی جوش ها . AWS .B4 ، کاربرد متالوگرافی در جوش و اصطلاحات استاندارد در رابطه با متالوگرافی (ASTM EY) . مراحل آماده سازی و نمونه سازی در متالوگرافی، جداول انتخاب محلول اج با توجه به جنس قطعه - آماده سازی قطعه نمونه سازی، آشکار سازی سه ناحیه WM,BM,HAZ با مراحل اج با کیفیت و شفافیت بالا 	متالوگرافی	۱
۲۰	۳	<ul style="list-style-type: none"> - نتایج حاصل از تست کشش، فرآیند آزمایش کشش، اصول آماده سازی قطعات برای تست کشش - آماده سازی قطعه ، تنظیم دستگاه، انجام آزمایش کشش ، تفسیر نمودار نتش - کرنش ، تفسیر نمونه جوشی بعد از گسیختگی 	آزمایش کشش	۲
۱۰	۳	<ul style="list-style-type: none"> - فرآیند آزمایش خمش، اصول آماده سازی قطعات برای تست خمش - آماده سازی قطعه، انجام آزمایش خمش ,root bend, side bend, face bend و تفسیر نمونه جوشی بعد از خمش 	آزمایش خمش	۳
۱۰	۳	<ul style="list-style-type: none"> - فرآیند آزمایش ضربه، اصول آماده سازی قطعات برای تست ضربه - آماده سازی قطعه ، تنظیم دستگاه، انجام آزمایش شاربی در سه ناحیه WM,BM,HAZ ، تفسیر و مقایسه نتایج سه ناحیه WM,BM,HAZ 	آزمایش ضربه	۴
۵	۲	<ul style="list-style-type: none"> - انواع فرآیند سختی سنجی، اصول آماده سازی قطعات برای آزمایش سختی سنجی - آماده سازی قطعه ، کالیبره کردن دستگاه، انتخاب فرآیند سختی سنجی بر اساس نوع قطعه، ثبت اطلاعات و رسم نمودار میزان سختی در سه ناحیه WM,BM,HAZ 	سختی سنجی	۵
<p>ج: منبع درسی: ((مؤلف/مترجم)، عنوان منبع، ناشر، سال انتشار)</p> <p>حدائق دو منبع فارسی و یک منبع لاتین:</p> <p>ASM HANDBOOK ,volume 8:Mechanical Testing and Evaluation</p> <p>تمام استاندارد های ذکر شده در ریز محتوا به عنوان منبع درسی قابل استناد می باشد</p>				



د) استانداردهای آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب) درس: تست های مخرب

۱- ویژگی های مدرس: (درجه علمی - سوابق تخصصی و تجربی):

- حداقل مذرک تحصیلی دانشگاهی، نام رشته/رشته های تحصیلی متوجه: کارشناسی جوش مطالورزی

- گواهی نامه ها و یا دوره های آموزشی مورد نیاز:

- حداقل سایقه تدریس مرتبط (به سال): ۴ سال

- حداقل سایقه تخصصی در حوزه شغلی مورد نظر (با ذکر حوزه شغلی به سال): ۳ سال

- میزان تسلط به زبان انگلیسی: عالی خوب

- میزان تسلط به رایانه: عالی خوب

- سایر ویژگی ها با ذکر موارد:

۲- مساحت، تجهیزات و وسائل مورد نیاز (براساس کلاس ۲۵ نفره و گروههای آزمایشگاهی و کارگاهی (کارعملی) ۲ نفره)

- مساحت مورد نیاز: ۱- کلاس ۳۰ مترمربع، ۲- آزمایشگاه مترمربع، ۳- کارگاه ۱۰۰ مترمربع، ۴- عرصه مترمربع، ۵- مزرعه مترمربع و سایر موارد با ذکر نام و مقدار

- فهرست ماشین آلات و تجهیزات، وسائل و امکانات مورد نیاز:

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| ۳- دستگاه تست ضربه | ۲- دستگاه تست خمش |
| ۶- دستگاه تست کشش بونیورسال | ۴- دستگاه برش مطالوگرافی |
| ۹- وسائل کمک آموزشی | ۵- میکروسکوپ نوری |
| ۱۲- محلول اج | ۸- وسائل حفاظت شخصی |
| | ۷- رایانه |
| | ۱۰- جعبه کمک های اولیه |

۳- روش تدریس وارانه درس: سخنرانی ، مباحثه ای ، تمرین و تکرار ، آزمایشگاهی ، کارگاهی ، پژوهشی گروهی ، مطالعه ، بازدید علمی تخصصی ، فیلم و اسلاید

۴- نحوه ارزیابی درس با توجه به هدف تعریف شده: آزمون کتبی ، آزمون عملی ، آزمون شفاهی ، ارایه پژوهه ،

ارایه نمونه کار



نام درس: کنترل کیفیت جوش

پیش نیاز / هم‌نیاز:

الف: هدف درس: ایجاد مهارت در بررسی فرم های *PQR* ، دستورالعمل ها و نمودار های عملیات حرارتی نمونه های جوشی و انجام آزمون صلاحیت جوشکار

ب: سر فصل آموزشی:

زمان آموزش (ساعت)	رئوس مطالب و ریز محتوا			ردیف
	عملی	نظری	ریز محتوا	
۲۵	۹		- تاییدیه دستورالعمل جوشکاری (<i>PQR</i>) طبق استاندارد <i>ISO ۱۵۶۰۷-۱۳</i> ، مشخصات رویه جوشکاری (<i>WPS</i>) طبق استاندارد <i>EN ۲۸۸ ISO ۱۵۶۰۹-۱,۲</i> و یا <i>ISO ۱۵۶۰۹-۱,۲</i> ، - اجرای موارد عملیاتی <i>WPS</i> ، تشخیص موارد عنوان شده در <i>PQR</i> و <i>WPS</i>	بررسی فرم های تکمیل شده دستورالعمل جوشکاری ۱
۵	۸		- الزامات کیفیتی جوشکاری ذوبی مواد فلزی طبق استاندارد <i>ISIR/ISO ۳۸۳۴</i> - بررسی موارد مرتبط با کنترل کیفیت جوش قبل، حین و بعد از جوشکاری	بررسی دستورالعمل ها و نمودار های عملیات حرارتی نمونه های جوشی ۲
۳۰	۱۵		- آزمون تایید صلاحیت جوشکار ان طبق استاندارد ۱-۵۹۶۱ - آزمون تایید صلاحیت جوشکار ان طبق استاندارد ۱-۹۶۰۶-۱/ <i>DIN EN ۲۸۷-۱</i> ، <i>ISO ۹۶۰۶-۱/DIN EN ۲۸۷-۱</i> ، وظایف و مسئولیت های هماهنگ کننده های جوش طبق استاندارد <i>ISO ۱۴۷۳۱</i> - اخذ آزمون تست صلاحیت جوشکار، تدوین دستورالعمل اولیه آزمون تست صلاحیت جوشکار (<i>PWPS</i>)، بررسی مدرک تاییدیه صلاحیت جوشکار، انجام آزمون بازرگانی چشمی نمونه جوشکاری شده، تفسیر نتایج آزمون صلاحیت جوشکار با توجه به استاندارد و تکمیل <i>test sheet</i> مربوطه	انجام آزمون صلاحیت جوشکار ۳

ج: منبع درسی: ((مؤلف/مترجم)، عنوان منبع، ناشر، سال انتشار)

-*ASM HANDBOOK, volume 17, Non destructive evaluation and quality control*

- تمام استاندارد های ذکر شده در ریز محتوا به عنوان منبع درسی قابل استناد می باشد

- *ISO ۹۶۰۶-۱/DIN EN ۲۸۷-۱-*



د) استانداردهای آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب) درس: کنترل کیفیت جوش

- ویژگی های مدرس: (درجه علمی - سوابق تخصصی و تجربی):

- حداقل مدرک تحصیلی دانشگاهی، نام رشته/رشته های تحصیلی متجانس: کارشناسی جوش، متالورژی و بازرسی فنی

- گواهی نامه ها و یا دوره های آموزشی مورد نیاز:

- حداقل سایقه تدریس مرتبط (به سال): ۴ سال

- حداقل سابقه تخصصی در حوزه شغلی مورد نظر (با ذکر حوزه شغلی به سال): ۳ سال

- میزان تسلط به زبان انگلیسی: عالی خوب

- میزان تسلط به رایانه: عالی خوب

- سایر ویژگی ها با ذکر موارد:

۲- مساحت، تجهیزات و وسایل مورد نیاز (براساس کلاس ۲۵ نفره و گروههای آزمایشگاهی و کارگاهی (کارعملی) ۲ نفره)

- مساحت مورد نیاز: ۱- کلاس ۳۰ مترمربع، ۲- آزمایشگاه مترمربع، ۳- کارگاه مترمربع، ۴- عرصه مترمربع، ۵- مزرعه مترمربع و سایر موارد با ذکر نام و مقدار

- فهرست ماشین آلات و تجهیزات، وسایل و امکانات مورد نیاز:

۳- رایانه

۲- فرم های PQR

۱- فرم های WPS

۶- کپسول اطفا حریق

۵- جعبه کمک های اولیه

۴- وسایل کمک آموزشی

۷- دستگاه جوشکاری

۳- روش تدریس وارانه درس: سخنرانی ، مباحثه ای ، تمرین و تکرار ، آزمایشگاهی ، کارگاهی ، پژوهشی گروهی ، مطالعه موردي ، بازدید ، فیلم و اسلالبد

۴- نحوه ارزیابی درس با توجه به هدف تعریف شده: آزمون کتبی ، آزمون عملی ، آزمون شفاهی ، ارایه پروژه ،

ارایه نمونه کار

